

2016 Lexus RC Hybrid 300h F Sport		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DAA-AVC10	DISPLACEMENT 2,493 cc		
YEAR / REG. 2016	MILEAGE 60,000 km		
DOORS 2	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FR)	TRANSMISSION AT		
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Gray	BODY TYPE Coupe		
CHASSIS NO. AVC10-6003328	DIMENSIONS (L X W X H) 469 × 184 × 139 cm		
SALES POINTS			
Sunroof Modellista Leather Seats (Leather) Back Camera Navigation System		Alloy Wheels Power Seats (Front) Cruise Control Adaptive Cruise Control Lexus RC Premium Sound System (10 s...	
INSPECTOR REPORT			
Scrapes on lower front bumper, stone chips on front bumper, front glass, and bonnet. Dent on right rear fender. Scratches on right front door, right front fender, rear bumper, left rear fender, left side mirror, and left front/rear wheels. Wear on driver's seat and steering wheel. Scratches on lower right door. Stains on passenger seat surface. Minor scratches on left side step.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

H28 / 一月		メーカー レクサス		ドア数 2		ボディ形状 クーペ		評価点 4																					
車名 R C		グレード 300h Fスポーツ		駆動方式 4WD		4WD																							
車種 自家用 ・ その他 ()		排気量 2490 cc		型式 DAA-AVC10		登録区分 A・C		A・C・C																					
年 月 日		燃料 ガソリン		ディーゼル		後付選用品 (保証書・取扱説明書等)																							
走行 60,000 km		変速機 CVT		シフト																									
外装色 マークレーグレイマイカ		カラーNo.		エアコン		新着品のみ O印 を記入																							
()		内装色		乗車定員 人		PS PW AW		サーフ シート																					
左・前 輸入車		ディーラー		走行 12,840 km		エアバック ABS		TV キーレス																					
セールスポイント																													
検査記入欄		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/凹み</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/汚れ</td><td>G</td><td>ガラス/キズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>腐食/錆</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>								A	キズ	U	ヘコみ/凹み	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/汚れ	G	ガラス/キズ	W	腐食/錆	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/凹み	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/汚れ	G	ガラス/キズ																				
W	腐食/錆	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
F/バンパー下部に下スリ、F/バンパー・B/ガラス/ボンネットに傷ひ石、右R/フェンダーにエ																													
タ/ホ、左右F/ドア/右ド/フェンダー・R/バンパー・左R/フェンダーに腐食、左サイドミラーに																													
傷、右リアミラーに傷																													
運転席シート/右リアシートにスリ、右ドア下部に腐食																													
助手席シート裏面に付着跡、左サイドステップに小傷																													
※本車種に対する予取価格(消耗品等)の不具合、劣化等に関しては免責事項となります。																													
車検 合格		AVC10-6003328																											
内装		<table border="1"> <tr> <td>FR</td><td>シ</td><td>サ</td><td>コ</td><td>コ</td><td>オ</td><td>エ</td><td>シ</td><td>シ</td><td>シ</td> </tr> <tr> <td>シ</td><td>シ</td><td>サ</td><td>コ</td><td>コ</td><td>オ</td><td>エ</td><td>シ</td><td>シ</td><td>シ</td> </tr> </table>								FR	シ	サ	コ	コ	オ	エ	シ	シ	シ	シ	シ	サ	コ	コ	オ	エ	シ	シ	シ
FR	シ	サ	コ	コ	オ	エ	シ	シ	シ																				
シ	シ	サ	コ	コ	オ	エ	シ	シ	シ																				
全長 469 cm		全幅 184 cm		全高 139 cm		最大積載量		kg																					