

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

注意事項：不具合箇所

☐ (1) mm
☐ mm
☐ mm
☐ mm

検査員記入欄：修復率「有」の場合は修復箇所、交換箇所を記入

ステアリングリモン効かず

D席シート穴あき有

ナビ液晶不良有

ハッチ油圧ダンパーへたり有

☐ (1) mm
☐ mm
☐ mm
☐ mm

10 mm