2005 Honda Integra 3HB Type R

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
3.5	-	-

MODEL CODE DC5	DISPLACEMENT 1,998 cc
YEAR / REG. 2005	MILEAGE 213,000 km
DOORS 3	SEATS 4
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION MT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Coupe
CHASSIS NO. DC5-2303112	DIMENSIONS (L X W X H) 439 × 173 × 139 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Major scratches and dents have been repaired, but minor ones remain. Interior: Some noticeable stains are present. Frame: No structural damage.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H17/ 一月	メーカー ホンダ	ドア枚数 3	ボディ形状 クーペ	評価点 3.5
	車名 インテグラ	グレード タイプR		

車歴	自家用	車検満了		ハンドル	右	型式	DC5	排気量	2000	燃料	ガソリン
内装	C	車検	- - 年 月 / 未済	走行	□内にマークを記入（§：交換 ＊：改ざん #：不明） 2 1 3 , 0 0 0 マイル km	駆動		エアコン	AC	乗車定員	Kg

外装色	ホワイト	カラーNo. ( )	リサイクル料 11,400円・預託証	車台番号 DC5-2303112		
( ) 塗装車は（）内に「色番」を記入	内装色		シフト フロア 6 MT	乗車定員 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm

検査日送り品
（ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備

⊕	⊕V	⊕N	サンルーフ	革シート
エアバッグ	ABS	⊕	TV	キーレス

セールスポイント

メモリーナビ他

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
幅小は記号のみ
小は1
中は2
大は3
例
きず 幅小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・曲	エアロ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ

クオリティグレード説明
外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。
内装:気になる汚れ等があります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 品質検査証明書
特定非営利活動法人
日本自動車鑑定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート R51526D2902

鑑定日	2026年4月29日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★	内装	★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

タイヤ残りは摩耗の程度を目安により判定しています。（スリ表示ではありません）
【例：残5分山＝残りのトレッド程度残り溝を示す】

車両状態は、停止状態で実施できる範囲で行っています。