2008 Toyota ESTIMA 2.4 Aeras G Edition

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE ACR50W	DISPLACEMENT 2,362 cc
YEAR / REG. 2008/07	MILEAGE 81,770 km
DOORS 5	SEATS 7
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE Minivan
CHASSIS NO. ACR50-0075562	DIMENSIONS (L X W X H) 480 × 180 × 173 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Navigation System

Rear Seat Entertainment (Rear Seat 9-in...

INSPECTOR REPORT

Exterior: Significant scratches and dents have been repaired, but minor scratches and dents remain. Interior: Some stains are present in certain areas. Repair History: No abnormalities found in the frame components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H20/7月	メーカー トヨタ	ドア枚数 5	ボディ形状 ミニバン/ワンボックス	評価点 4
	車名 エスティマ	グレード 2.4アエラス Gエディション		
車検 自家用	駆動方式 右	型式 ACR50W	総気筒 2400	燃料 ガソリン 内装 C
車検 - - 年 月 / 無	走行 81,770 マイル km	駆動 2WD	ミッション AAC	乗車定員 Kg
外装色 パールホワイト	カラーNo. ( )	リサイクル料 15,220円	車台番号 ACR50-0075562	
( )	内装色	シフト インパネ AT	乗車定員 7 人	長さ cm 幅 cm 高さ cm

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

ABS	SRS	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	ETC	CD	TV	キーレス

セールスポイント

3列シートCD/フルフラット/ウォークスルー/バックカメラETC/HID・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/HDDナビ/オットマン/DVD再生/ミュージックサーバー/後席モニター/両側電動スライドドア

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例 さず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
さず 中 ⇒ A2
さず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	あ A・U	キイル A・曲	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウバ	オーディオボ	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 社団法人 日本自動車鑑定協会

JAAA

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で外観を中心に行っています。電装品類は動作チェックを行うものではありません。ネレポートは鑑定日までの車両状態を記録するものであり、お車の動いぶりや品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過により変化する場合もございます。

グー鑑定 コンディションチェックシート

JB7424K0501

鑑定日	2024年11月5日	再鑑定日	
クオリティーグレード	外装 ★★★★	内装 ★★★★	修復歴 修復歴 無 / 機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上

数個 2個以上

ライト類・ルーフ類は電球の明度を目視により判断しています。(ヒリ感等ではありません)
【例:現 9分山→残8分ヒリ→センチ段度(明)は調査中】

<ウィンドウ類の状態>
フロントウインドウ 飛び石傷 部分的

<灯火類(ライト等)の状態>
左ヘッドライト 曇りくすみ 部分的
右ヘッドライト 曇りくすみ 部分的

<内装特記事項>
熱ドリル しわ・すれ・さず 部分的

すれ・さず 部分的

すれ・さず・汚れ 小

しわ・すれ 中

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。