# 2010 Suzuki Palette SW XS

| OVERALL | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|
| R | - | - |

| | |
|---|---|
| MODEL CODE<br>MK21S | DISPLACEMENT<br>658 cc |
| YEAR / REG.<br>2010/11 | MILEAGE<br>114,417 km |
| DOORS<br>5 | SEATS<br>4 |
| TRANSMISSION<br>AT | FUEL<br>Petrol |
| STEERING<br>Right | EXTERIOR COLOR<br>Black |
| BODY TYPE<br>Kei | |
| CHASSIS NO.<br>MK21S-386860 | DIMENSIONS (L X W X H)<br>340 × 148 × 175 cm |

## SALES POINTS

**Alloy Wheels**

**Navigation System**

## INSPECTOR REPORT

Fading, scratches, and dents are present. Exterior has noticeable scratches and dents. Interior has noticeable stains. Repair history indicates signs of impact near the front or rear frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 H22/11月 | メーカー スズキ | ドア枚数 5 | ボディ形状 軽四 | 評価点 R |
| | 車名 パレットＳＷ | グレード ＸＳ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車歴 | 自家用 | 車検満了 | | ハンドル | 右 | 型式 | MK21S | 排気量 | 660 | 燃料 | ガソリン |
| 内装 | B | 車検 | - - 年 月 / 満了 | 走行 | □内にマークを記入（§：交換 ＊：改ざん ＃：不明）1万1千4百,4万1千7 マイル km | 駆動 | | エアコン | AC | 乗車定員 | Kg |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外装色 | ブラック | カラーNo. ( ) | リサイクル料 10,270円・預託証 | 車台番号 MK21S-386860 | |
| ( ) 塗装車は（）内に「色番」を記入 | 内装色 | シフト フロア AT | 乗車定員 4 人 | 長さ cm | 幅 cm 高さ cm |

後日送り品 （ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備: ABS / SRV / AW / サンルーフ / 革シート / エアバック / ABS / ETC / TV / キーレス

セールスポイント: フルフラット/バックカメラ/ETC/HID・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ他/ワンセグTV/衝突安全ボディ/ベンチシート

査定員記入欄: 色あせ、キズ、凹みあり

※ダメージレベルに関する注意事項
幅小は記号のみ
小は1
中は2
大は3
例 きず 幅小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | トヒビ | | フレ | 外装 | 小 | ホイル | エアロ |
| 内装 | | | ヤブレ | コゲ | コゲ汚 | オーディオ | |

クオリティグレード説明
外装:気になるようなキズやヘコミがあります。
内装:気になる汚れ等があります。
修復歴:骨格部位の先端付近、または後端付近に衝撃を受けた形跡があります。

グー鑑定 品質検査断定書 特定非営利活動法人 日本中古車査定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート CB5526C1203

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑑定日 | 2026年3月12日 | | 再鑑定日 | | | | |
| クオリティーグレード | 外装 | ★★★ | 内装 | ★★★ | 修復歴 | 修復歴 有 軽度 | 機関 正常 |

車両状態の説明

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | カードサイズ未満 | 中 | A4サイズ未満 | 大 | A4サイズ以上 | 数個 | 2個以上 |

タイヤ残りは摩耗の程度を目安により判定しています。（刻り表示ではありません）
【例：残30%以＝残りの1ヘセント程度残り溝を示す】

<修復のは版>
右リサイン サイドパネル
修正（修正検査用価を含む）
部分的
左リサイン サイドパネル
修正（修正検査用価を含む）
部分的
リヤフロア（トランクフロア）
修正（修正検査用価を含む）
部分的

<外装傷>
左サイドスポイラー きず（小）数個
各部 部塗手部品
外装 薄きず
フロントライパー
色あせ・塗装剥がれ
リヤエンド パネル 交換歪
リヤ（ルーフ）スポイラー
動点 社・塗装剥がれ 部分的
ランエ・タコアサポート 調査
右サイドスポイラー 下塗きず
部分的
ボンネット 調整跡

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

<灯火類（ライト等の状態）>
右ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的
左ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的

<内装特記事項>
シートカバー装着 現れ有
シフトノブ すれ・きず
フロアマット コゲ・コゲ
天張り しみ・汚れ 部分的
天張り しみ・すれ・きず 部分的
側トリム しみ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。