2013 SUBARU BRZ S

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE DBA-ZC6	DISPLACEMENT 1,998 cc
YEAR / REG. 2013/05	MILEAGE 108,000 km
DOORS 2	SEATS 4
DRIVETRAIN 2WD (FR)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Coupe
CHASSIS NO. ZC6-009822	DIMENSIONS (L X W X H) 424 × 178 × 130 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but some small scratches and dents remain. Interior: Some noticeable stains and dirt are present in parts. Repair history: No abnormalities in the frame structure.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H25 5月	メーカー スバル	ドア枚数 2	ボディ形状 クーペ	評価点 4
	車名 BRZ	グレード S		
車歴 自家用	輸入区分	ハンドル 右	型式 DBA-ZC6	排気量 2000
燃料 ガソリン	内装 B	車検 - - 年 月	走行 108,000 マイル	駆動
エンジン AC	積載量 Kg	外装色 サテンホワイトパール	カラーNo. ( )	リサイクル料 10,180円
車台番号 ZC6-009822	( )	内装色	シフト フロア AT	乗車定員 4 人
長さ cm	幅 cm	高さ cm		

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備: ABS エアバック SRS エアコン パワーステアリング パワーウィンドウ ETC CD パワーシート サンルーフ 革シート

セールスポイント: CD/ETC/横滑り防止装置(ESC)/HID・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/ワンセグTV

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ 小は1 中は2 大は3

例 まず 傷小 ⇒ A へこみ小 ⇒ U1 まず 中 ⇒ A2 まず へこみ大 ⇒ AU3

外装	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアロ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ穴	ライター イボ	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート K322260151

鑑定日 2026年7月15日 再鑑定日

クオリティーグレード 外装 ★★★★ 内装 ★★★ 修復歴 修復歴 無 機関 正常

車両状態の説明

小 カードサイズ未満 中 A4サイズ未満 大 A4サイズ以上 数個 2個以上

タイヤ残溝は車検の程度を目安により判定しています。(スリ減率ではありません)

【例:残 8分は一般的な50%~セント程度残り溝を示す】

<特記事項>
スタッドレスタイヤ装着

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

<灯火類(ライト等の状態)>
右ヘッドライト 曇りくすみ 部分的
左ヘッドライト 曇りくすみ 部分的

<内装特記事項>
シフトブーツ すれ・きず
サイドブレーキブーツ すれ・きず
カーペット しわ・すれ・きず 部分的
後トリム しわ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。