2013 Honda N-ONE GL Package

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE JG1	DISPLACEMENT 658 cc
YEAR / REG. 2013/11	MILEAGE 88,447 km
DOORS 5	SEATS 4
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE Kei
CHASSIS NO. JG1-1075843	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 161 cm

INSPECTOR REPORT

Exterior: Noticeable scratches and dents have been repaired, but minor scratches and dents remain.
Interior: Some noticeable stains are present in parts. Frame: No abnormalities.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録	メーカー	ドア枚数	ボディ形状	評価点
H25/11月	ホンダ	5	軽四	4
車名	N-ONE	グレード	G・Lパッケージ	

車歴	自家用	輸入区分		ハンドル	右	型式	JG1	排気量	660	燃料	ガソリン	内装	B
車検	8年 7月 / 抹消	走行	□内にマークを記入（§：交換 ＊：波ざん ＃：不明）88,447 マイル	駆動		エアコン	AC	最大積載量	Kg				
外装色	プレミアムホワイトパール	カラーNo. ( )	リサイクル料 9,670円・預託証	車台番号 JG1-1075843									
( ) 色替車は（）内に「色替」と記入	内装色		シフト フロア AT	乗車定員 4人	長さ cm	幅 cm	高さ cm						

後日送り品（保証書・取扱説明書 等）

装備：ESA / ESV / AW / サンルーフ / 革シート / エアバック / ABS / ナビ / TV / キセノン

セールスポイント：ワンオーナー/CD/バックカメラ/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/ＨＩＤ・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ベンチシート/ミュージックプレーヤー接続可

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
極小は記号のみ
小は！
中は2
大は3
例 きず 極小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ボイル A・曲	エアロ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ

クオリティグレード説明
外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で判定を行っています。完治結果は定行チェックをかけるものではありません。ネットボートは鑑定日点での車両状態を保証するものであり、以降時点におけり品質を保証するものではありません。車両状態は対象の経過により変化する場合もございます。

グー鑑定 品質検査委託先 検査評価機関 日本自動車鑑定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート R5412SL2304

鑑定日	2025年12月23日	再鑑定日	

クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関	正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

タイヤ等は経年劣化の程度を目視により判定しています。（走り長年ではありません）
【例：残 5分山＝概ね30パーセント程度残り溝を示す】

<特記事項>
ミラー きず
<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的
フロントウィンドウ リペア痕
<内装特記事項>
シフトノブ すれ・きず
天張り しわ・すれ・きず 部分的
色トリム しわ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。