2013 MAZDA CX-5 20S

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE KEEFW	DISPLACEMENT 1,997 cc
YEAR / REG. 2013/07	MILEAGE 69,532 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. KEEFW-111287	DIMENSIONS (L X W X H) 454 × 184 × 171 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Side Camera

Back Camera

INSPECTOR REPORT

Exterior: Noticeable scratches and dents have been repaired, but minor ones remain. Interior: Some noticeable stains are present. Repair history: No abnormalities in structural parts.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H25/7月	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4
	車名 ＣＸ-５	グレード ２０Ｓ		

車歴	自家用	車検満了		ハンドル	右	型式	KEEFW	総排気量	2000	燃料	ガソリン
内装	B	車検	- - 年 月 / 未測	走行	〇内に マークを記入（$：交換 ＊：波ざん #：ネ付） 6万9,532マイル / 69,532 km	駆動		エアコン	AC	乗車定員	Kg
外装色	クリスタルホワイトパールマイカ	カラーNo. ( )	リサイクル料 11,650円・預託済	車台番号 KEEFW-111287							
( ) ※修車は（）内に「色番」を記入	内装色	シフト フロア６ AT	乗車定員 5 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm					

後日送り品（ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備

革	ETC	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	ABS	ナビ	TV	キセノン

セールスポイント

バックカメラ/ＥＴＣ/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/ＨＩＤ・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/ワンセグＴＶ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

極小は記号のみ
小は１
中は２
大は３

例
きず 極小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トドロ	曲A	ツレ	外装	小 A・U	ホイル A・曲	エアロ A・ツレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 協賛検査業社内 特記事項相談窓口 日本中古車査定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート

C58126F2312

鑑定日	2020年6月23日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

ライト等は経年の程度を目視により判定しています。（ヒリ表示ではありません）
【例：曇り・ヒビ・割れ・ボルトーセント程度等は表示不可】

<対応車項>
リヤバンパーカースメント 交換歴
ホスラー きず

<下回りNO状態>
錆 部分的

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

<ＨＩＤ類ライト等の状態>
右ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的
左ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的

<内装特記事項>
シフトノブ すれ きず
助手ｳﾚ しわ・すれ きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。