2013 MAZDA Demio 13-SKYACTIV Shooting Star

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
3.5	-	-

MODEL CODE DEJFS	DISPLACEMENT 1,298 cc
YEAR / REG. 2013/01	MILEAGE 99,747 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Blue	BODY TYPE Hatchback
CHASSIS NO. DEJFS-148108	DIMENSIONS (L X W X H) 390 × 170 × 148 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior has some noticeable scratches and dents. Interior has some noticeable stains in parts. No abnormalities in the frame components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H25 1月	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 3.5
	車名 デミオ	グレード 13-スカイアクティブ シューティングスター		

車歴	自家用	車検満了日		ハンドル	右	型式	DEJFS	排気量	1300	燃料	ガソリン	内装 C
車検	- - 年 月 / 未済	走行	□内にマークを記入（§：交換 ＊：改ざん #：不明） 9,747 マイル (km)					駆動		エアコン	AC	乗車定員 Kg
外装色	ブルー	カラーNo. ( )	リサイクル料 10,310円・預託証					車台番号 DEJFS-148108			
( ) 塗装車は（）内に「色番」を記入		内装色	シフト フロア AT					乗車定員 5 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm

検査日送り品 （ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備: ABS エアバッグ ETC ナビTV ETC DVD再生 ルーフ シート

セールスポイント: ナビTV Bluetooth ETC DVD再生 オートライト 14アルミホイール

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3
例 きず 傷小 → A
へこみ 小 → U1
きず 中 → A2
きず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・曲	エアロ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ不	スレ

クオリティグレード説明
外装:気になるようなキズやヘコミがあります。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート C87226G1402

鑑定日	2026年7月14日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

<特記事項>
ボンネット
エンジンルーム内錆・腐食
ミラー きず
ミラー 色あせ・波紋剥がれ
<下回りAD状態>
錆 部分的
腐食 部分的
アンダーカバーきず
<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石跡 部分的
<内装特記事項>
天張り しみ・汚れ 部分的
他トリム しみ・すれ きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。