2014 Suzuki Hustler G Turbo

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE MR31S	DISPLACEMENT 658 cc
YEAR / REG. 2014/09	MILEAGE 84,620 km
DOORS 5	SEATS 4
TRANSMISSION AT	FUEL Petrol
STEERING Right	EXTERIOR COLOR Red
BODY TYPE Kei	
CHASSIS NO. MR31S-824382	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 167 cm

SALES POINTS

Pre-Collision Braking

Back Camera

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior has noticeable scratches and dents. Interior has some noticeable stains. No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H26/9月	メーカー スズキ	ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4
	車名 ハスラー	グレード Gターボ		

車歴	自家用	車検満了		ハンドル	右	型式	MR31S	初年度登録	660	燃料	ガソリン	内装	B
車検	- - 年 月 / 未測	走行	(□内に マークを記入 (8：交換 ＊：或ざん #：不明)) 8 4 , 6 2 0 マイル / km					駆動		エアコン	AC	乗車定員	Kg
外装色	フェニックスレッドパールＩＩ	カラーNo. ( )	リサイクル料 15,000円・預託済					車台番号 MR31S-824382					
( ) ※塗装には（）内に「色番」を記入		内装色	シフト インパネ AT			乗車定員 4 人		長さ cm		幅 cm		高さ cm	

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

ABS	SRV	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	HID	ナビ	TV	キーレス

セールスポイント

ETC/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/メモリーナビ他/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/シートヒーター/ベンチシート

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

極小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
きず 極小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トドロ	曲A	ツレ	外側	ホイル A・U	ホイル A・曲	エアロ A・ツレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウゲキ	オーディオ代	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるようなキズやヘコミがあります。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート

R9G126C0406

鑑定日	2026年3月4日	再鑑定日	

クオリティーグレード	外装	★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライト等は経年劣化により判定しています。(より表示ではありません)
【例：現 状は＝最 初のパーセント程度現（調査示す）

<特徴の状態>
&センターピラー 補修 小:3

<特記事項>
&後 塗りず
&サイドスポイラー きず 大

<下部AO状態>
鉄 部分的

<ガ大傷ライト等の状態>
右ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的
&ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的

<内装特記事項>
他トリム しわ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。