2015 Daihatsu Move Custom Custom X

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE LA150S	DISPLACEMENT 658 cc
YEAR / REG. 2015/01	MILEAGE 50,541 km
DOORS 5	SEATS 4
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Purple	BODY TYPE Kei
CHASSIS NO. LA150S-1006595	DIMENSIONS (L X W X H) 339 × 147 × 163 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Back Camera

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents remain after repair. Interior: Some stains are present. Repair history: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H27/1月	メーカー ダイハツ	ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4
	車名 ムーヴ	グレード カスタム X		

車歴	自家用	車検満了		ハンドル	右	型式	LA150S	初年度登録	660	燃料	ガソリン	内装	B
車検	- - 年 月 / 未測	走行	50,541 km	駆動		エアコン	AC	乗車定員	Kg				
外装色	ナイトシャドーパープルクリスタル	カラーNo.	P17	リサイクル料	8,780円・預託済	車台番号	LA150S-1006595				
( )	内装色	シフト	フロア AT	乗車定員	4 人	長さ	339 cm	幅	147 cm	高さ	163 cm

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

ABS	SRS	AW	サンルーフ	革シート
エアバッグ	ASC	ナビ	TV	キーレス

セールスポイント

CD/フルフラット/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置(ＥＳＣ)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/メモリーナビ他/ワンセグＴＶ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ベンチシート/ＤＶＤ再生

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

極小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
きず 極小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トドロ	傷A	フレ	外装	ホイル A・U	ホイル A・曲	エアロ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート

C8712601303

鑑定日	2020年3月10日		再鑑定日	2026年4月13日		外装	
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライヤ等は経年の程度を目安により判定しています。(より表示ではありません)
【例:傷 3小は・傷A小ドーセント程度傷/凹多小ず)

<特記事項>
右サイドスポイラー 補修痕
左サイドスポイラー 補修痕
各部 タッチアップ補修痕

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的

<ヘッドライト等の状態>
右ヘッドレンズ 傷

<内装特記事項>
シートレール 汚れ・きず
天張り しみ・汚れ 部分的
天張り しわ・すれ、きず 部分的
助ドアトリム しわ・すれ・きず 部分的

<特記事項>
右サイドスポイラー 補修痕
左サイドスポイラー 補修痕
各部 タッチアップ補修痕

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的

<ヘッドライト等の状態>
右ヘッドレンズ 傷

<内装特記事項>
シートレール 汚れ・きず
天張り しみ・汚れ 部分的
天張り しわ・すれ、きず 部分的
助ドアトリム しわ・すれ・きず 部分的