2015 Honda N-BOX SLASH G A Package

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
R	-	-

MODEL CODE JF1	DISPLACEMENT 658 cc
YEAR / REG. 2015/08	MILEAGE 41,740 km
DOORS 5	SEATS 4
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Brown	BODY TYPE Kei
CHASSIS NO. JF1-7009483	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 178 cm

SALES POINTS

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Requires repairs. Interior: Some noticeable stains. Accident history: Evidence of impact near the front or rear of the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録	メーカー	ドア枚数	ボディ形状	評価点
H27 / 8月	ホンダ	5	軽四	R
車名	N-BOXスラッシュ	グレード	G・Aパッケージ	

車歴	自家用	車検満了		ハンドル	右	型式	JF1	排気量	660	燃料	ガソリン	内装	C
車検	- - 年 月 / 未満	走行	□内にマークを記入（§：交換 ＊：改ざん #：不明）千 万 4 千 1 百 7 4 0 マイル / km					駆動		エアコン	AC	乗車定員	Kg
外装色	ブラウン	カラーNo.	( )	リサイクル料	7,570円・預託証			車台番号	JF1-7009483				
( ) 塗装車は（）内に「色番」を記入		内装色		シフト	フロア AT	乗車定員	4 人	長さ	cm	幅	cm	高さ	cm

後日送り品 （ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備

ETC	DVD	AW	サンルーフ	革シート
エアバッグ	ABS	CD	TV	キーレス

セールスポイント

ナビTV／Bluetooth／バックカメラ／衝突軽減ブレーキ／スマートキー／DVD再生／オートライト／イモビライザー

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

縦小は記号のみ	例
小は1	きず 縦小 ⇒ A
中は2	へこみ 小 ⇒ U1
大は3	きず 中 ⇒ A2
	きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	飛傷	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・曲	エアロ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ

クオリティグレード説明

外装:補修を必要とするお車です。
内装:気になる汚れ等があります。
修復歴:骨格部位の先端付近、または後端付近に衝撃を受けた形跡があります。

グー鑑定 品質検査断定書
特定非営利活動法人 日本中古車査定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート R3942412603

鑑定日	2024年9月26日		再鑑定日		
クオリティーグレード	外装	★	内装	★★★	修復歴 修復歴 有 軽度 機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

ライト等は経年の程度を目安により判定しています。（より表示ではありません）
【例：現状80%は一般的80パーセント程度使用頻度を示す】

<特殊のは版>
左フロントインサイドパネル 部補 部分的
右フロントインサイドパネル 修正（修正後使用頻度を改石）部補 部分
リヤフロア（トランクフロア）板鋼
フロントクロスメンバー（サポート・ボルト装置・分割）板鋼

<特記事項>
角部 ドッチアップ補修痕
外装 薄きず
ミラー きず
リヤエンドパネル きず へこみ 小

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的

<内装特記事項>
背張り しみ・汚れ 部分的
スーパーシート しわ・すれ・きず 部分的
天張り しわ・すれ・きず 部分的
ルーフ内 しわ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。