2015 Toyota FJCruiser Color Package

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE CBA-GSJ15W	DISPLACEMENT 3,955 cc
YEAR / REG. 2015/07	MILEAGE 56,000 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. GSJ15-0130713	DIMENSIONS (L X W X H) 464 × 191 × 184 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Cruise Control

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but some small ones remain. Interior: Some areas have noticeable stains. Accident history: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H27/7月	メーカー トヨタ	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4	
	車名 ＦＪクルーザー	グレード カラーパッケージ			
車歴 自家用	車検満了日	ハンドル 右	型式 CBA-GSJ 15W	排気量 4000	燃料 ガソリン	内装 B
車検 - - 年 月 / 未満	走行 □内にマークを記入（§：交換 ＊：改ざん #：不明） 5万6千0百0十0一 マイル km	駆動 4WD	エアコン AC	乗車定員 Kg	
外装色 サートーンイエロー	カラーNo. ( )	リサイクル料 12,420円・済	車台番号 GSJ 15-0130713		
( ) 塗装車は（）内に「色番」を記入	内装色	シフト フロア AT	乗車定員 5 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm

検査日送り品 （ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備

ESC	ESV	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	ABS	ナビ	TV	キーレス

セールスポイント

バックカメラ/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/盗難防止システム/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/衝突安全ボディ/4WD/オートクルーズコントロール

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
きず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアロ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。当協議会は内チェックをがうものではありません。本レポートは鑑定当点での車両状態をのうものであり、以降時点により品質を保証するものではありません。車両状態は外観の経過により変化する場合もございます。

グー鑑定 品質検査証明書 特定非営利活動法人 日本自動車鑑定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート K48626F2901

鑑定日	2026年6月29日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

タイヤ残りは摩耗の程度を目安により判定しています。（走り表示ではありません）
【例：残5分は一般的なトレッド程度残り溝を示す】

<MM記事項>
外装 軽通常補修
外装 傷ひず

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 表ひび右側 部分的

<内装特記事項>
助ドリム しわ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。