2015 Volkswagen VW Polo 5HB TSI Comfortline

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 6RCJZ	DISPLACEMENT 1,197 cc
YEAR / REG. 2015/06	MILEAGE 8,127 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Hatchback
CHASSIS NO. WVWZZZ6RZFU017003	DIMENSIONS (L X W X H) 400 × 169 × 146 cm

SALES POINTS

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior has been neatly repaired for noticeable scratches and dents, but minor ones may still remain. Interior is clean with few noticeable stains. No abnormalities in repair history or structural components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H27/6月	メーカー フォルクスワーゲン	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4
	車名 ポロ	グレード TSIコンフォートライン		

車歴	自家用	検査有効	ディーラー	ハンドル	右	型式	6RCJZ	排気量	1200	燃料	ガソリン	内装	B
車検	- - 年 月 / 未満	走行	□内にマークを記入（§：交換 ＊：改ざん #：不明） 8,127 km					駆動		エアコン	AC	乗車定員	Kg
外装色	ホワイト	カラーNo. ( )	リサイクル料 14,270円・預託証					車台番号 WVWZZZ6RZFU017003					
( ) 改造車は（）内に「色番」を記入		内装色	シフト フロア 7 AT			乗車定員 5 人		長さ cm	幅 cm	高さ cm			

後日送り品 （ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備

ETC	CD	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	ABS	ナビ	TV	キーレス

セールスポイント

ワンオーナー/CD/バックカメラ/ETC/HID・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/フルセグTV/アイドリングストップ/ターボ/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
きず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・曲	エアロ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。

内装:気になる汚れ等がない綺麗な室内を保っています。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート C76326G1502

鑑定日	2026年7月15日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★★	内装	★★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

タイヤ残りは摩耗の程度を目安により判定しています。（スリ表示ではありません）
【例：残8分は一般的な80パーセント程度残っ状態を示す】

<ウィンドウ類の状態>
フロントウインドウ 飛び石傷 部分的

<内装特記事項>
シートフレ すれ・きず

<特記事項>
ルーフ きず 部分的
しわ・すれ 小
すれ・きず・汚れ 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。