2016 BMW 2 SERIES 218d Active Tourer

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 2C20	DISPLACEMENT 1,995 cc
YEAR / REG. 2016/08	MILEAGE 63,230 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Diesel	STEERING Right
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Hatchback
CHASSIS NO. WBA2C12040V776831	DIMENSIONS (L X W X H) 435 × 180 × 155 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels
Back Camera
Pre-Collision Braking
Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but small scratches and dents remain.
Interior: There are some noticeable stains, but only in parts. Repair history: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET


青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H28/8月	メーカー BMW	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4
	車名 2シリーズ	グレード 218dアクティブツアラー		
車検 自家用	ディーラー	右	型式 2C20	総排気量 2000
燃料 ディーゼル	内装 B			
車検 - - 年 月	走行 63,230 km	駆動	ミッション AC	乗車定員 Kg
外装色 ホワイト	カラーNo. ( )	リサイクル料 20,420円	車台番号 WBA2C12040V776831	
( )	内装色	シフト フロア 8 AT	乗車定員 5 人	長さ cm 幅 cm 高さ cm

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

ABS	SRS	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	ESC	ナビ	TV	キーレス

セールスポイント

CD/バックカメラ/ETC/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3
例 さず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
さず 中 ⇒ A2
さず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トドロ	傷A	フレ	外装	あ A・U	オイル A・油	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウカ	オーディオボ	スレ

クオリティグレード説明
外装:気になるキズやへコミは補修済みですが、小さなキズやへコミが残っています。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート R302292301

鑑定日	2025年9月23日	再鑑定日	
クオリティーグレード	外装 ★★★★	内装 ★★★★	修復歴 修復歴 無 / 機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上

数個 2個以上

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。