2016 Daihatsu Copen Xplay S

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4.5	-	-

MODEL CODE LA400K	DISPLACEMENT 658 cc
YEAR / REG. 2016/11	MILEAGE 54,000 km
DOORS 2	SEATS 2
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Red	BODY TYPE Convertible
CHASSIS NO. LA400K-0019147	DIMENSIONS (L X W X H) 339 × 147 × 128 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Notable scratches and dents have been repaired, but small scratches and dents remain.
Interior: Some noticeable stains and dirt are present in parts. No abnormalities in the frame/structural components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H28/11月	メーカー ダイハツ	ドア枚数 2	ボディ形状 オープン(カブリオレ・コンバーチブル)		評価点 4.5
	車名 コペン	グレード エクスプレイ S			
車歴 自家用	輸入区分	ハンドル 右	型式 LA400K	排気量 660	燃料 ガソリン	内装 B
車検 9年12月/抹消	走行 54,000 マイル	駆動	エンジン AC	積載量 Kg	
外装色 レッド	カラーNo. ( )	リサイクル料 8,640円・預託無	車台番号 LA400K-0019147		
( )	内装色	シフト フロア CVT	乗車定員 2人	長さ 339cm	幅 147cm	高さ 128cm

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備: ETC / CD / ナビ / ABS / エアバック / ルーフ / 革シート / キーレス

セールスポイント: CD/バックカメラ/ETC/運転席エアバック/盗難防止システム/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/アイドリングストップ/ターボ/エアロパーツ/シートヒーター/ＤＶＤ再生

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3
例
すず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
すず 中 ⇒ A2
すず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ穴	ルーフ イタミ	スレ

クオリティグレード説明
外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート R7842681902

鑑定日	2026年2月19日		再鑑定日			
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

タイヤ残溝は摩耗の程度を目視により判定しています。(ゴム表示ではありません)
(例:残5分以上→概ね50パーセント程度残溝量を示す)

<特記事項>
A:サイズ小ダイヤー・すず(小) 数個
フロントワイパー 跡・錆全
右ミラー すず
エンジンルーム サビ

<下部(AO)状態>
錆 部分的
アンダーコート剥離(飛跡含む)

<ウインドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的

<内装特記事項>
経過年 極小
レストノブ すれ・きず

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。