2017 SUBARU Levorg 1.6GT-S EyeSight

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
3.5	-	-

MODEL CODE DBA-VM4	DISPLACEMENT 1,599 cc
YEAR / REG. 2017/10	MILEAGE 119,260 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE Station Wagon
CHASSIS NO. VM4-108122	DIMENSIONS (L X W X H) 469 × 178 × 149 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but some small ones remain. Interior: Some noticeable stains and dirt are present in parts. Repair history: No frame abnormalities.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H29/10月	メーカー スバル	ドア枚数 5	ボディ形状 ステーションワゴン	評価点 3.5
	車名 レヴォーグ	グレード 1．6GT-Sアイサイト		

車歴	自家用	車検満了		ハンドル	右	型式	DBA-VM4	排気量	1600	燃料	ガソリン
内装	B	車検	-- 年 月 / 未測	走行	119,260	駆動	4WD	エアコン	AC	乗車定員	Kg
外装色	クリスタルホワイトパール	カラーNo. ( )	リサイクル料	13,610円	現託	車台番号	VM4-108122				
( )	内装色	シフト フロア	AT	乗車定員	5人	長さ	469cm	幅	178cm	高さ	150cm

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備: ABS / SRS / AW / サンルーフ / 革シート / エアバック / ABS / CD / TV / キーレス

セールスポイント

パワーシート/CD/フルフラット/バックカメラ/ETC/傷凹み防止塗装(ESC)/衝撃吸収エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ包/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/4WD/アイドリングストップ/ターボ/オートクルーズコントロール/シートヒーター/DVD再生/ミュージックプレーヤー接続可/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
極小は記号のみ
小は1
中は2
大は3
例
きず 極小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	ボンネット	傷A	フレ	外装	ホイール	ルーフ	エアコン
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウケン	オーディオ	タバコ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

当社調査は定性チェックを行うものであり、性能・品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過により変化する場合もございます。

グー鑑定 株式会社 JAAA鑑定証

グー鑑定 コンディションチェックシート XD1626E2301

鑑定日	2020年5月23日	再鑑定日					
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライト等は経年の程度を目視により判定しています。(より表示ではありません)
【例:曇 汚れ は一般的なドーセント程度用(清掃不可)】

<特徴の状態>
&センターピラー きず・へこみ
<特記事項>
&ライトスポイラー きず(小) 修復
各部 錆多数
リヤサスメンバーブラケット
交換歪
&ライトスポイラー 下垂きず
部分的
<ウィンドウ部の状態>
フロントウィンドウ 傷(石傷 部分的)
<内装特記事項>
シフトノブ すれ きず
助手&L しわ・すれ きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。