# 2017 PEUGEOT PEUGEOT 2008 Allure

| OVERALL | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|
| 4 | - | - |

| | |
|---|---|
| MODEL CODE<br>A94HN01 | DISPLACEMENT<br>1,199 cc |
| YEAR / REG.<br>2017/09 | MILEAGE<br>51,873 km |
| DOORS<br>5 | SEATS<br>5 |
| DRIVETRAIN<br>2WD (FF) | TRANSMISSION<br>AT |
| FUEL<br>Petrol | STEERING<br>Right |
| EXTERIOR COLOR<br>White | BODY TYPE<br>SUV |
| CHASSIS NO.<br>VF3CUHNZTHY078150 | DIMENSIONS (L X W X H)<br>416 × 174 × 157 cm |

## SALES POINTS

**Alloy Wheels**

**Roof Rails**

**Pre-Collision Braking**

**Cruise Control**

## INSPECTOR REPORT

Exterior: Noticeable scratches and dents have been repaired, but small scratches and dents remain.
Interior: There are some noticeable stains, but they are partial. Repair history: No abnormalities in the frame components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 H29/9月 | メーカー プジョー | ドア枚数 5 | ボディ形状 SUV/クロカン | 評価点 4 |
| | 車名 2008 | グレード アリュール | | |
| 車検 自家用 | ディーラー | 右 | 型式 A94HN01 | 総気筒 1200 |
| 燃料 ガソリン | 内装 B | 車検 - - 年 月 | 走行 51,873 km | 駆動 |
| ミッション AC | 乗車定員 Kg | 外装色 ホワイト | カラーNo. ( ) | リサイクル料 17,880円 |
| 車台番号 VF3CUHNZTHY078150 | | ( ) | 内装色 | シフト フロア 6 AT |
| 乗車定員 5 人 | 長さ cm | 幅 cm | 高さ cm | |

後日送り品 ( 保証書 ・ 取扱説明書 等 )

装備: 6A 6CV 6AV サンルーフ 革シート エアバック 6SG ナビ TV キーレス

セールスポイント: ETC/運転席エアバック/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/オートクルーズコントロール

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3
例 すず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
すず 中 ⇒ A2
すず へこみ 大 ⇒ AU3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | トドロ | 傷A | フレ | 外装 | あ A・U | ホイル A・曲 | エアコ A・フレ |
| 内装 | ヨゴレ | シミ | ヤブレ | コゲ | コウケ | オーディオ ボ | スレ |

クオリティグレード説明
外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート R30426H0408

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑑定日 | 2026年8月4日 | | 再鑑定日 | | | | |
| クオリティーグレード | 外装 | ★★★★ | 内装 | ★★★★ | 修復歴 | 修復歴 無 | 機関 正常 |

車両状態の説明

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | カードサイズ未満 | 中 | A4サイズ未満 | 大 | A4サイズ以上 | 数値 2個以上 |

タイヤ残山は車検の有無を目安により判断しています。(スリップサインではありません)
【例:残り8分山=残り80%=ビーセント段度残り8溝を示す】

<特記事項>
左ミラー すず
右ミラー すず
ルーフレール 傷

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

<ヘッドライト 曇りくすみ 部分的>
左ヘッドライト 曇りくすみ 部分的
右ヘッドライト 曇りくすみ 部分的

<内装特記事項>
運転手側左
燃タバコ しわ すれ きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。