2017 Toyota LandCruiser Prado 5D TX

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE CBA-TRJ150W	DISPLACEMENT 2,693 cc
YEAR / REG. 2017/11	MILEAGE 43,000 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. TRJ150-0079659	DIMENSIONS (L X W X H) 483 × 189 × 185 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels
Back Camera
Adaptive Cruise Control
Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Major scratches and dents have been repaired, but minor scratches and dents remain. Interior: There are some noticeable stains, but they are partial. Repair History: No abnormalities in the frame components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H29/11月	メーカー トヨタ	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4
	車名 ランドクルーザープラド	グレード TX		

車検 自家用	乗り方	ハンドル 右	型式 CBA-TRJ150W	総排気量 2700	燃料 ガソリン	内装 B
車検 - - 年 月 / 検	走行	43,000 km	駆動 4WD	ミッション AC	乗車定員 Kg	
外装色 ブラック	カラーNo. ( )	リサイクル料 14,140円	車台番号 TRJ150-0079659			
( )	内装色	シフト フロア AT	乗車定員 5 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

ABS	ESV	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	ESG	ナビ	TV	キーレス

セールスポイント

バックカメラ/ETC/横滑り防止装置(ＥＳＣ)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/フルセグＴＶ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/4WD/オートクルーズコントロール/ミュージックプレーヤー接続可

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例 すず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
すず 中 ⇒ A2
すず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トドロ	傷A	フレ	外装	小 A・U	オイル A・油	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウカ	オーディオ不	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 株式会社 JAAA 日本自動車鑑定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート K32126F2412

鑑定日	2025年6月24日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上

数個 2個以上

ライヤ痕 は経年の程度を目安により判断しています。(ヨリ悪・年ではありません)
【例:残 5分山=残れば1ヶ月センチ程度残り溝を示す】

<凹記事項>
外装 凹 すず
エンブレム 曲り・くすみ

<フロントガラ部の状態>
フロントウィンドウ 曲げ痕 部分的

<内装特記事項>
シート カバー装着 切れ有
シートカバー すれ・さず 部分的
カーペット しわ・すれ・さず 部分的
助手ｳｴｲﾄ しわ・すれ・さず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。