2018 BMW_Mini BMW Mini 5HB Cooper SD

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE XT20M	DISPLACEMENT 1,995 cc
YEAR / REG. 2018/09	MILEAGE 79,800 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Diesel	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Gray	BODY TYPE Hatchback
CHASSIS NO. WMWXT720002H18762	DIMENSIONS (L X W X H) 402 × 173 × 145 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels
Leather Seats
Back Camera
Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Notable scratches and dents have been repaired, but small scratches and dents remain. Interior: Some noticeable stains and dirt are present. Repair History: No abnormalities in the frame/structural components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET


青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H30/9月	メーカー MINI	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4
	車名 MINI	グレード クーパーSD		
車検 9年8月/抹消	走行 79,800 km	排気量 2000	燃料 ディーゼル	内装 B
外装色 グレー	カラーNo. ( )	リサイクル料 17,600円	車台番号 WMWXT720002H18762	
シフト フロア6 AT	乗車定員 5人	長さ cm	幅 cm	高さ cm

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

ABS	SRS	AW	サンルーフ	キーレスエントリー
エアバック	ESC	CD	TV	キーレス

セールスポイント

本革シート/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突被害軽減ブレーキ/アイドリングストップ/オートクルーズコントロール/シートヒーター

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例 すず 傷小 → A
へこみ 小 → U1
すず 中 → A2
すず へこみ 大 → AU3

FW	トドロ	傷A	フレ	外装	あ A・U	ホイル A・曲	エアコン A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ穴	オーディオ不	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 ゲー鑑定コンディションチェックシート R30326C2404

鑑定日	2026年3月24日		再鑑定日			
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個 2個以上

ライヤ痕 は経年の程度を目視により判断しています。(ヌリ直 等ではありません)
【例:残 5分山→残4分ヤーセンチ程度残り溝を示す】

<注記事項>

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

<内装特記事項>
臭い・ヒゲ・ヒビ・ヨゴレ・ヤブレ・コゲ 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。