# 2018 Honda Vezel Hybrid Hybrid Z Honda Sensing

| OVERALL | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|
| 4 | - | - |

| | |
|---|---|
| MODEL CODE<br>RU3 | DISPLACEMENT<br>1,496 cc |
| YEAR / REG.<br>2018/11 | MILEAGE<br>50,100 km |
| DOORS<br>5 | SEATS<br>5 |
| DRIVETRAIN<br>2WD (FF) | TRANSMISSION<br>AT |
| FUEL<br>Hybrid (Petrol) | STEERING<br>Right |
| EXTERIOR COLOR<br>Other | BODY TYPE<br>SUV |
| CHASSIS NO.<br>RU3-1322169 | DIMENSIONS (L X W X H)<br>433 × 177 × 161 cm |

## SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Pre-Collision Braking**
- **Cruise Control**
- **Navigation System**
- **Roof Rails**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Back Camera**

## INSPECTOR REPORT

Exterior: There are some noticeable scratches and dents. Interior: There are some noticeable stains in some areas. Repair history: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 H30/11月 | メーカー ホンダ | ドア枚数 5 | ボディ形状 SUV/クロカン | 評価点 4 |
| | 車名 ヴェゼル | グレード ハイブリッドZ・ホンダセンシング | | |
| 車検 自家用 | 修復歴 | ハンドル 右 | 型式 RU3 | 総排気量 1500 |
| 燃料 ハイブリッド | 内装 B | | | |
| 車検 - - 年 月 / 永久 | 走行 (□内にマークを記入(各：交換 ★：修復 #：不明)) 50,100 マイル km | 乗車定員 5 人 | ドアミラー AC | 積載量 Kg |
| 外装色 クリスタルブラックパール | カラーNo. ( ) | リサイクル料 11,050円 | 車台番号 RU3-1322169 | |
| ( ) 他塗装は()内に「色塗」と記入 | 内装色 | シフト フロア 7 AT | 乗車定員 5 人 | 長さ cm 幅 cm 高さ cm |

後日送り品 ( 保証書 ・ 取扱説明書 等 )

装備

セールスポイント

CD/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ他/ワンセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/オートクルーズコントロール/シートヒーター

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
きず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | トビ石 | 傷A | フレ | 外装 | 小 A・U | ホイル A・傷 | エアコ A・フレ |
| 内装 | ヨゴレ | シミ | ヤブレ | コゲ | コゲ内 | オーディオ | メレ |

クオリティグレード説明

外装:気になるようなキズやヘコミがあります。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート D13326H0708

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑑定日 | 2026年8月7日 | | 再鑑定日 | | | | |
| クオリティーグレード | 外装 | ★★★ | 内装 | ★★★★ | 修復歴 | 修復歴 無 | 機関 正常 |

車両状態の説明

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | カードサイズ未満 | 中 | A4サイズ未満 | 大 | A4サイズ以上 | 数量 2個以上 |

ライト類は経年の劣化により判定しています。(ヨリ表示ではありません)
【例：同 3分以一般的30ルーセント程度同様傷表示】

<特記事項>
右フォグランプ カバー きず(中)
右フロントスポイラー きず(中)
右ドアミラー ウインカー部 傷
外装 傷 きず
左ミラー 傷
左ドアミラー ヒビ 割れ 部分的
左ミラー きず
右ヘッドライト一部色剥せ
左ヘッドライト一部色剥せ

<ウィンドウ類の状態>
フロントウインドウ 飛び石傷 部分的

<内装特記事項>
助手シート しみ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。