2018 MAZDA CX-5 20S Proactive

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4.5	-	-

MODEL CODE KFEP	DISPLACEMENT 1,997 cc
YEAR / REG. 2018/03	MILEAGE 65,909 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. KFEP-201358	DIMENSIONS (L X W X H) 455 × 184 × 169 cm

SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Back Camera**
- **Navigation System**
- **Pre-Collision Braking**
- **Side Camera**
- **Front Camera**

INSPECTOR REPORT

Exterior: Major scratches and dents have been neatly repaired, but minor ones may remain. Interior: Some partial stains are present. No abnormalities in repair history or structural components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H30 3月	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4.5
	車名 CX-5	グレード 20S プロアクティブ		

車検	自家用	車台番号		ハンドル	右	型式	KFEP	排気量	2000	燃料	ガソリン
内装	B	車検	9年 3月 抹消	走行	(□内にマークを記入(各：交換 ★：修復あり #：不明)) 65,909 マイル km	乗員		ドアロック	AC	積載量	Kg
外装色	パールホワイト	カラーNo. ( )	リサイクル料 12,570円・預託無	車台番号 KFEP-201358							
( ) 色等単位は()内に「色番」を記入		内装色	シフト フロア 6 AT	乗車定員 5 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm				

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

ABS	SRS	ESV	サンルーフ	革シート
エアバック	ASC	ナビ	TV	キーレス

セールスポイント

バックカメラ/ETC/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/オートクルーズコントロール/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
きず 傷小 → A
へこみ 小 → U1
きず 中 → A2
きず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・B	エアコ A・フレ	
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウケン	オーディオ	メレ	

クオリティグレード説明

外装:気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 協賛検査員氏名 株式会社中古車査定士協会認定 日本自動車鑑定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート J47126F0215

鑑定日	2026年6月2日		再鑑定日					
クオリティーグレード	外装	★★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	種類	正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライヤ痕は2箇所の位置と目安により判定しています。(ヒリ点等ではありません)
【例：横 35以上・縦20以上(ーセンチ程度)は表示す】

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。