2018 Suzuki XBEE HYBRID MZ

OVERALL		
4		
EXTERIOR	INTERIOR	
-	-	

MODEL CODE DAA-MN71S	DISPLACEMENT 996 cc
YEAR / REG. 2018/03	MILEAGE 28,000 km
DOORS 5	SEATS 5
TRANSMISSION AT	FUEL Hybrid (Petrol)
STEERING Right	EXTERIOR COLOR Other
BODY TYPE SUV	
CHASSIS NO. MN71S-111224	DIMENSIONS (L X W X H) 376 × 167 × 171 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Pre-Collision Braking

Cruise Control

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Major scratches and dents have been repaired, but small scratches and dents remain. Interior: There are some noticeable stains, but they are partial. Repair History: There are no abnormalities in the frame components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録	メーカー	ドア枚数	ボディ形状	評価点
H30/3月	スズキ	5	SUV/クロカン	4
車名	クロスビー	グレード	HYBRID MZ	

車検	自家用	乗り方		ハンドル	右	型式	DAA-MN71S	総排気量	1000	燃料	ハイブリッド
内装	B	車検	9年3月/抹消	走行	28,000 マイル	乗員		エアコン	AC	積載量	Kg
外装色	スーパーブラックパール/2トーン	カラーNo.	( )	リサイクル料	9,750円	預託証明		車台番号	MN71S-111224		
( )	内装色	シフト	フロア AT	乗車定員	5人	長さ	cm	幅	cm	高さ	cm

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

8A	6SV	6NV	サンルーフ	革シート
エアバック	6SG	7Z	7Y	キーレス

セールスポイント

CDパックカメラETC/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/オートクルーズコントロール/シートヒーター/DVD再生/ミュージックプレーヤー接続可

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例 すず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
すず 中 ⇒ A2
すず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トドロ	傷A	フレ	外装	あ A・U	キズ A・凹	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウカ	オーディオボ	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート

C3712600802

鑑定日	2026年7月8日	再鑑定日			
クオリティーグレード	外装 ★★★★	内装 ★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

ライト類、ルーフ類は程度の目安により判定しています。(汚れ度合ではありません)
【例:現状80%以上→程度A(ルーフ)センチ程度(ライト)】

<CM記載箇所>
外装 軽度な輸送
外装 擦りキズ

<CM記載箇所>
例:フル L.D.すれ.キズ 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。