2018 VOLVO VOLVO XC60 D4 AWD Inscription

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4.5	-	-

MODEL CODE UD4204TXC	DISPLACEMENT 1,968 cc
YEAR / REG. 2018/07	MILEAGE 96,600 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Diesel	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. YV1UZA8MCK1185347	DIMENSIONS (L X W X H) 469 × 190 × 166 cm

SALES POINTS

- Alloy Wheels
- Leather Seats (Perforated Fine Nappa L...
- Power Seats (Front)
- Adaptive Cruise Control
- Front Camera
- Back Camera
- Navigation System
- Roof Rails
- Power Tailgate
- Pre-Collision Braking
- Parking Assist (Auto Steering)
- Side Camera
- 360° Camera
- High Performance Audio System (330W,...

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but some small ones remain. Interior: Some noticeable stains are present in parts. Repair history: No abnormalities in the frame components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H30/7月	メーカー ボルボ	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4.5
	車名 XC60	グレード D4 AWD インスクリプション		
車検 自家用	整備工場 ディーラー	ハンドル 右	型式 UD4204TXC	排気量 2000
燃料 ディーゼル	内装 B	車検 - - 年 月	走行 96,600 マイル km	駆動 4WD
ドアミラー AC	修復歴 Kg	外装色 ルミナスサンドメタリック	カラーNo. ( )	リサイクル料 21,240円
車台番号 YV1UZA8MCK1185347	( )	内装色	シフト フロア 8 AT	乗車定員 5 人
長さ cm	幅 cm	高さ cm		

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備: ABS エアバッグ / ESV エアコン / ASV ABS / サンルーフ / ナビ / ETC / ETC / CD / ドライブレコーダー / ミュージックプレーヤー

セールスポイント

本革シート/パワーシート/CD/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置(ＥＳＣ)/運転席エアバッグ/衝撃吸収システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバッグ/サイドエアバッグ/ＨＩＤ/ドッピングセグＴＶ/販売後装着ブレーキ/販売後全ボディ/4WD/アイドリングストップ/ターボ/オートクルーズコントロール/シートヒーター/シートエアコン/電動リアゲート/全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
きず 傷小 → A
へこみ 小 → U1
きず 中 → A2
きず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ	
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ穴	オーディオ	スレ	

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 JAAA鑑定証

ゲー鑑定 コンディションチェックシート X01526D2702

鑑定日	2026年4月27日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	種類 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライト類はお客様の管理と経年により劣化しています。(ヒビ等ではありません)
【例:例 9分以一般的60パーセント程度残り傷きます】

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。