2018 Volvo XC90 T6 AWD R-Design

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
R	-	-

MODEL CODE DBA-LB420XCA	DISPLACEMENT 1,968 cc
YEAR / REG. 2018/02	MILEAGE 62,977 km
DOORS 5	SEATS 7
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. YV1LFA2MCJ1348644	DIMENSIONS (L X W X H) 495 × 196 × 176 cm

SALES POINTS

- Alloy Wheels
- Leather Seats
- Power Seats (Front)
- Adaptive Cruise Control
- Front Camera
- Back Camera
- High Performance Audio System (330W,...
- Roof Rails
- Power Tailgate
- Pre-Collision Braking
- Parking Assist (Auto Steering)
- Side Camera
- Navigation System

INSPECTOR REPORT

Underbody: Partial rust. Front windshield: Partial stone chip. Interior: Shift knob scuffs/scratches, other trim has some wrinkles/scuffs/scratches.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



初年度登録 H30 2月
メーカー ボルボ
車名 XC90
ドア枚数 5
ボディ形状 SUV/クロカン
グレード T6 AWD R デザイン
駆動区分 2WD 4WD
評価点 4.5
車歴 自家用 ・その他（ ）
排気量 2000 cc
型式 DBA-LB420XCA
通称型式
内装 A ・B・ C
車検 9年 2月 抹消
燃料 ガソリン ディーゼル ハイブリッド（ ）
検査日満了日（ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）
走行 6万2,977 マイル
シフト フロア 8 AT
外装色 ブラック
カラーNo.
エアコン AU・AAC・WAC・（ ）
装備品のみ ○印 を記入
内装色
乗車定員 7 人
AW サンルーフ
ハンドル 左・右
輸入区分
並行
リサイクル料 23,540円 ・ 預託無
エアバック ABS TV

セールスポイント

本革シート/パワーシート/CD/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/ＨＤＤナビ/衝突被害軽減ブレーキ/4WD/アイドリングストップ/オートクルーズコントロール/シートヒーター/電動リアゲート/全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

修復歴 有 ・ 無

A	キズ	U	ヘコミ・オサレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ		
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換車	XX	交換済		

検査記入欄

＜下回りの状態＞
錆 部分的

＜ウィンドウ類の状態＞
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

＜内装特記事項＞
シフトノブすれ・きず
他トリム しわ・すれ・きず 部分的

登録No. 名変中 月 日 までに名変できる方
車体番号 YV1LFA2MCJ 1348644
シリアルNo.
車輌 長さ cm 幅 cm 高さ cm 最大積載量 Kg