2019 Audi Audi A1 Sportback 35 TFSI Advanced

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4.5	-	-

MODEL CODE GBDAD	DISPLACEMENT 1,497 cc
YEAR / REG. 2019/11	MILEAGE 45,000 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Red	BODY TYPE Hatchback
CHASSIS NO. WAUZZZGB6LR008884	DIMENSIONS (L X W X H) 404 × 174 × 144 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Navigation System

Pre-Collision Braking

INSPECTOR REPORT

Exterior: Notable scratches and dents have been repaired, but minor scratches and dents remain. Interior: Some noticeable stains and dirt are present. Repair History: No abnormalities in the structural components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R1/11月	メーカー アウディ	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4.5
	車名 A 1 スポーツバック	グレード 35TFSI アドバンスド		

車検	自家用	乗り方 ディーラー	ハンドル 右	型式 GBDAD	総排気量 1500	燃料 ガソリン	内装 B
車検	8年11月/抹消	走行	□内にマークを記入（※：交換 ＊：修理 #：不明） 45,000 マイル	駆動 2WD	ミッション AC	乗車定員	Kg
外装色	ミサノレッドPE	カラーNo. ( )	リサイクル料 13,340円	車台番号 WAUZZZGB6LR008884			
( )	内装色	シフト フロア 7 AT	乗車定員 5 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm	

後日送り品（ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備

6A	6W	6N	サンルーフ	革シート
エアバック	6S6	7Z	7Y	キーレス

セールスポイント

バックカメラ/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ他/フルセグＴＶ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ターボ/ミュージックプレーヤー接続可

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例 すず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
すず 中 ⇒ A2
すず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トドロ	傷A	フレ	外装	あ A・U	ホイル A・曲	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ穴	オーディオボ	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 株式会社 JAAA 日本自動車鑑定協会

ゲー鑑定 コンディションチェックシート K94526F1503

鑑定日	2025年6月15日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個 2個以上

ライト類は経年の程度を目安により判断しています。（ヒリ感等ではありません）
【例：残り5分以上→傷A/10パーセント程度残り3厚を示す】

角ひび割れ 部分的
すすり（小） 数個 下面すず 部分的 角ひび割れ 部分的
交換歴
有 5分以
有 5分以
有 5分以
有 5分以
すすへこみ 小
すすり（小） 数個
すれ・すず 部分的
しわ・すれ 小
しわ・すれ 小
しわ・すれ・すず 部分的

<ウィンドウ部の状態>
フロントウインドウ 角ひび割 部分的

<ボディ大開ライト等の状態>
左ヘッドライト 曇りくすみ 部分的
右ヘッドライト 曇りくすみ 部分的

<内装特記事項>
ホコリ しわ・すれ・すず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。