2019 MAZDA FLAIR WAGON CUSTOM STYEL Hybrid XG

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE MM53S	DISPLACEMENT 658 cc
YEAR / REG. 2019/05	MILEAGE 34,900 km
DOORS 5	SEATS 4
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE Kei
CHASSIS NO. MM53S-555824	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 179 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Pre-Collision Braking

INSPECTOR REPORT

Exterior: Noticeable scratches and dents have been repaired, but minor scratches and dents remain. Interior: Some noticeable stains are partially present. Repair history: No abnormalities in the frame components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R1/5月	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4
	車名 フレアワゴンカスタムスタイル	グレード ハイブリッドＸＧ		

車歴	自家用	輸入区分		ハンドル	右	型式	MM53S	排気量	660	燃料	ハイブリッド	内装	B
車検	- - 年 月 / 未	走行	34,900 マイル	駆動		エンジン	AC	積載量	Kg				
外装色	ピュアホワイトパール	カラーNo. ( )	リサイクル料 9,770円	車台番号 MM53S-555824									
( )	内装色	シフト フロア AT	乗車定員 4 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm							

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備: ABS / SRS / AW / サンルーフ / 革シート / エアコン / CD / ナビ / TV / キーレス

セールスポイント

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
すず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
すず 中 ⇒ A2
すず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアロ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ穴	ライター イボ	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート C76226E0103

鑑定日	2026年5月1日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

タイヤ残溝は摩耗の程度を目視により判定しています。(より表示ではありません)
(例:残5分以上=概ね50パーセント程度残り溝を示す)

<特記事項>
A:サイズ:ボイラー さず(小) 数個 外装 傷さず

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的

<内装特記事項>
スレ・しわ・すれ・さず 部分的
汚れ・シみ・しわ・すれ・さず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。