2019 Toyota Sienta Fun Base G

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
R	-	-

MODEL CODE NSP170G	DISPLACEMENT 1,496 cc
YEAR / REG. 2019/12	MILEAGE 19,140 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Minivan
CHASSIS NO. NSP170-7236426	DIMENSIONS (L X W X H) 426 × 170 × 168 cm

SALES POINTS

Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...

Pre-Collision Braking

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Noticeable scratches and dents have been repaired, but small scratches and dents remain.
Interior: Noticeable stains are partially present. Repair history: Signs of impact to structural parts are present.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R1/12月	メーカー トヨタ	ドア枚数 5	ボディ形状 ミニバン/ワンボックス	評価点 R
	車名 シエンタ	グレード ファンベースG		

車検	自家用	乗り方	ハンドル 右	型式	NSP170G	総排気量	1500	燃料	ガソリン	内装	C
車検	- - 年 月 / 満了	走行	19,140 マイル km	駆動		エアコン	AC	乗車定員	Kg		
外装色	シルバー	カラーNo. ( )	リサイクル料 10,360円	預託金		車台番号 NSP170-7236426					
( )	内装色	シフト フロア AT	乗車定員 5 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm					

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

ABS	SRS	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	ESC	ナビ	TV	キーレス

セールスポイント

両側電動スライド／ナビＴＶ／後期／ＬＥＤ／バックカメラ／ＥＴＣ／衝突軽減ブレーキ／スマートキー／オートマチックハイビーム

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例 さず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
さず 中 ⇒ A2
さず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	あ A・U	キズル A・凹	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウバ	オーディオボ	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に衝撃を受けた形跡があります。

グー鑑定 JAAA鑑定証

グー鑑定 株式会社 東京都品川区南大井6-26-1 大井町センタービル 6F
一般社団法人 日本自動車鑑定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート C173250240S

鑑定日	2025年4月24日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 有 中度	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個 2個以上

ライト類は経年の程度を目安により判断しています。(ヒリ感・曇りではありません)
【例:現 5分以上 一般的なドレーセンド程度(ヒリ感)を示す】

<特記事項>
左フロントフェンダー交換
フロントバンパーコーナー交換
フロントバンパーエンド交換
ラジエーターコアサポート交換
ドアパネル ヘコミ

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

<ヒビ入り割れ・ライト等の状態>
右ヘッドライト 割れ(ボルト 部分的)

<内装特記事項>
フロアマット L.R.汚れ
天井ルーフ L.R.汚れ 部分的
後ドラム L.R.すれ・さず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。