2019 VOLVO VOLVO V60 T5 Inscription

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4.5	-	-

MODEL CODE ZB420	DISPLACEMENT 1,968 cc
YEAR / REG. 2019/07	MILEAGE 30,300 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Station Wagon
CHASSIS NO. YV1ZW10MDK1009646	DIMENSIONS (L X W X H) 476 × 185 × 144 cm

SALES POINTS

- Alloy Wheels
- Leather Seats (Perforated Fine Nappa L...
- Power Seats (Front)
- Adaptive Cruise Control
- Front Camera
- Back Camera
- harman/kardon Premium Sound Audio ...
- Roof Rails
- Power Tailgate
- Pre-Collision Braking
- Parking Assist (Auto Steering)
- Side Camera
- Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but some small scratches and dents remain.
Interior: Some noticeable stains are present. Repair history: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R1 / 7月	メーカー ボルボ	ドア枚数 5	ボディ形状 ステーションワゴン	評価点 4.5
	車名 V 6 0		グレード T 5 インスクリプション	

車検	自家用	車台番号	ディーラー	ハンドル	右	型式	ZB420	排気量	2000	燃料	ガソリン
内装	B	車検	- - 年 月 / 月	走行	(□内にマークを記入 (各：交換 ★：修復 #：不明) 3 0 , 3 0 0 マイル km	乗員		ドアミラー	AC	最大積載量	Kg
外装色	オニキスブラックメタリック	カラーNo. ( )	リサイクル料	24,360円	預託証	車台番号 YV1ZW10MDK1009646					
( ) 色塗装は ( ) 内に「色塗」と記入		内装色	シフト フロア 8 AT	乗車定員 5 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm				

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備: ABS / EBV / ESV / サンルーフ / ナビゲーション / エアバッグ / ASC / ESP / TV / キーレス

セールスポイント

本革シート/パワーシート/CD/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/助席防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/ワンセグTV/馬検/制動装置/ブレーキ/馬検/完全ボディ/アイドリングストップ/ターボ/オートクルーズコントロール/シートヒーター/シートエアコン/電動リアゲート/全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は 1
中は 2
大は 3

例
きず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ	メレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート D17226H0507

鑑定日	2026年8月5日			再鑑定日			
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	種類 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量 2個以上

タイヤ痕は車両の位置を目安により判定しています。(ヨリ表示ではありません)
【例：残 3分は一般的な80%トーセンド程度残り溝を示す】

グー鑑定 協賛検査員代表 株式会社中古車査定士協会入 日本自動車鑑定協会