2020 BMW BMW 2series Gran Cp M235i xDrive Gran Coupe

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 7L20	DISPLACEMENT 1,998 cc
YEAR / REG. 2020/08	MILEAGE 22,000 km
DOORS 4	SEATS 5
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Sedan
CHASSIS NO. WBA12AL0507F85407	DIMENSIONS (L X W X H) 454 × 180 × 143 cm

SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Pre-Collision Braking**
- **Parking Assist (Auto Steering)**
- **360° Camera**
- **Power Seats (Front)**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Back Camera**
- **Navigation System**

INSPECTOR REPORT

Exterior: Noticeable scratches and dents have been neatly repaired, but minor ones may still remain. Interior: Some noticeable stains and dirt are present in certain areas. Repair history: No abnormalities in structural components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R2/8月	メーカー BMW	ドア枚数 4	ボディ形状 セダン	評価点 4
	車名 2シリーズ	グレード M235i xDriveグランクーペ		

車歴 自家用 / 輸入区分 ディーラー / ハンドル 右 / 型式 7L20 / 排気量 2000 / 燃料 ガソリン / 内装 B

車検 - - 年 月/ 抹消

走行 □内にマークを記入（$：交換　＊：改ざん　#：不明）　22,000 マイル/Km

駆動 4WD / エアコン AC / 最大積載量 Kg

外装色 ブラック・サファイア（メタリック・カラー）　カラーNo.（　）

リサイクル料 19,070円・預託無

車台番号 WBA12AL0507F85407

（　）色替車は（）内に「色替」と記入

内装色

シフト フロア 8 AT

乗車定員 5 人

長さ cm / 幅 cm / 高さ cm

後日送り品
（　保証書　・　取扱説明書　等　）

装備

PS / PW / AW / サンルーフ / 革シート
エアバック / ABS / ナビ / TV / キーレス

セールスポイント

パワーシート/バックカメラ/横滑り防止装置（ESC）/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突被害軽減ブレーキ/4WD/アイドリングストップ/ターボ/シートヒーター/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

極小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
きず 極小 → A
へこみ 小 → U1
きず 中 → A2
きず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小 A・U	ホイル A・曲	エアロ A・ワレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 品質検査委託先
特定非営利活動法人
日本自動車鑑定協会

グー鑑定　コンディションチェックシート　C07425J0208

鑑定日	2025年10月2日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関	正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

タイヤ残山は摩耗の程度を目視により判定しています。（ミリ表示ではありません）
【例：残 5分山－概ね50パーセント程度残り溝を示す】

<特記事項>
左ミラー きず

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的

<内装特記事項>
カーペット しみ・汚れ 部分的
カーペット しわ・すれ・きず 部分的
他トリム しわ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。