2020 DS Automobiles DS3 Crossback So Chic

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
5	-	-

MODEL CODE D34HN05	DISPLACEMENT 1,199 cc
YEAR / REG. 2020/01	MILEAGE 32,015 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Gold	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. VR1URHNSSKW092202	DIMENSIONS (L X W X H) 412 × 179 × 155 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Back Camera

Pre-Collision Braking

360° Camera

INSPECTOR REPORT

Exterior: While noticeable scratches and dents have been repaired, small scratches and dents remain. Interior: The clean cabin is maintained with few noticeable stains. Repair history: There are no abnormalities in the structural components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R2/1月	メーカー ＤＳオートモビル	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 5
	車名 ＤＳ３クロスバック	グレード ソーシック		
車検 自家用	ディーラー	右	型式 D34HN05	総気筒 1200
燃料 ガソリン	内装 A	車検 9年1月/抹消	走行 32,015 km	駆動
エアコン AC	乗車定員 5人	外装色 ゴールドＩＩ	カラーNo.	リサイクル料 19,760円
車台番号 VR1URHNSSKW092202	シフト フロア８ AT	長さ cm	幅 cm	高さ cm

後日送り品 （ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備

ABS	ESV	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	ESC	ナビ	TV	キーレス

セールスポイント

バックカメラ/ETC/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/追跡防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/衝突被害軽減ブレーキ/アイドリングストップ/ターボ/ミュージックプレーヤー接続可

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例 すず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
すず 中 ⇒ A2
すず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	ETC	傷A	フレ	外装	め A・U	ホイル A・曲	エアコン A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウカ	オーディオ/ナビ	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等がない綺麗な室内を保っています。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート J4B126E2505

鑑定日	2025年5月25日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個 2個以上

ライト類、ボディ類は塗装の程度を目視により判断しています。（ヒリ感・傷ではありません）
【例：残 5分山＝残りおおよそ一般的なトレッドセンター残溝深さを示す】

<MB記事欄>
外装 凹 ヨゴ
内装 ヨゴ
ホイルキズ

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。