2020 MAZDA Carol 5D GL 4WD Safety Support

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4.5	-	-

MODEL CODE HB36S	DISPLACEMENT 658 cc
YEAR / REG. 2020/02	MILEAGE 61,000 km
DOORS 5	SEATS 4
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Kei
CHASSIS NO. HB36S-235451	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 148 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Minor scratches and a minor U-shaped dent. Light interior stains. Traces of underbody rust-proofing paint. Exterior: Significant scratches and dents have been repaired, but minor ones remain. Interior: Some noticeable stains are present. Frame: No abnormalities.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R2/2月	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4.5
	車名 キャロル	グレード GL 4WD セーフティサポート 社外ナビ バックカメラ ETC リアガラス新品フィルム		

車歴	自家用	輸入区分		ハンドル	右	型式	HB36S	排気量	660	燃料	ガソリン	内装	B
車検	9年 2月 / 抹消	走行	□内に マークを記入（5：交換 ＊：返ぎん ＃：不明） 61,000 マイル / km					駆動	4WD	エアコン	AC	最大積載量	Kg
外装色	ホワイト	カラーNo. ( )	リサイクル料 8,790円・預託無					車台番号 HB36S-235451					
( ) 色番号は（）内に「色番」と記入		内装色	シフト インパネ CVT			乗車定員 4人		長さ cm	幅 cm	高さ cm			

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備: ETC / CD / MD / AW / サンルーフ / 革シート / エアバック / ABS / ナビ / TV / キーレス

セールスポイント: フルフラット/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/盗難防止システム/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/メモリーナビ他/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/4WD/アイドリングストップ/シートヒーター/ミュージックサーバー

査定員記入欄: 小傷 小U 内装うす汚れ 下回り防錆塗装跡

※ダメージレベルに関する注意事項 例 微小は記号のみ 小は1 中は2 大は3 / まず 微小 ⇒ A へこみ 小 ⇒ U1 まず 中 ⇒ A2 まず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外周	小 凹・U	ホイル A・凹	エアコ ルーフレ
内装	ダレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ穴	ルーフ イバ	スレ

クオリティグレード説明
外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート RB1126E1106

鑑定日	2020年5月11日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

タイヤ残溝は摩耗の程度を目視により判定しています。（ゼリ表示ではありません）（例:残 5分山＝概ね5ミリ～センチ程度残り溝を示す）

<ウィンドウ類の状態> フロントウインドウ 飛び石傷 部分的
<内装特記事項> シート/ブ すれ・さず シート/ブ しわ・すれ・さず 部分的 &床トリム しわ・すれ・さず 部分的 他トリム しわ すれ・さず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。