2020 MercedesBenz GLB GLB 200d AMG Leather Exclusive Package

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 3DA-247612M	DISPLACEMENT 1,949 cc
YEAR / REG. 2020/11	MILEAGE 27,000 km
DOORS 5	SEATS 7
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Diesel	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. W1N2476122W077604	DIMENSIONS (L X W X H) 464 × 184 × 170 cm

SALES POINTS

- Alloy Wheels
- Roof Rails
- Power Tailgate
- Pre-Collision Braking
- Cruise Control
- Side Camera
- 360° Camera
- Sunroof
- Leather Seats
- Power Seats (Front)
- Adaptive Cruise Control
- Front Camera
- Back Camera
- Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but some small scratches and dents remain.
Interior: Some noticeable stains are present in parts. Accident History: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R2/11月	メーカー メルセデス・ベンツ	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4
	車名 G L B	グレード GLB 200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ		

車検	自家用	車台番号	ディーラー	ハンドル	右	型式	3DA-247612M	排気量	2000	燃料	ディーゼル	内装	B
車検	10年 1月/抹消	走行	(□内にマークを記入(各：交換 ★：直ぐ必 #：不明)) 1 27,000 マイル/km			乗員		ドアミラー	AC	最大積載量	Kg
外装色	イリジウムシルバー	カラーNo. ( )	リサイクル料 21,570円・預託無			車台番号 W1N2476122W077604					
( ) 色替単は()内に「色替」と記入		内装色	シフト コラム AT	乗車定員 7人		長さ cm	幅 cm	高さ cm			

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

ABS	ESV	EBV	サイドエア	キーレスエントリー
エアバック	ABS	ESC	TV	キーレス

セールスポイント

本革シート/パワーシート/3列シート/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/衝撃吸収ボディ/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/アイドリングストップ/パワーボディ/ヒーター/電動リアゲート/ミュージックプレーヤー接続可/全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

極小は記号のみ 小は1 中は2 大は3	例 きず 極小 → A へこみ 小 → U1 きず 中 → A2 きず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ	
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウケン	オーディオ	メレ	

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート C07526F2412

鑑定日	2020年6月24日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	種類 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライヤ用はは車体の状態を目安により判定しています。(ヨリ表示ではありません)
【例：用 9.9以上→概ね30パーセント程度修復を示す】