2021 Honda N-BOX L

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4.5	-	-

MODEL CODE JF3	DISPLACEMENT 658 cc
YEAR / REG. 2021/06	MILEAGE 42,742 km
DOORS 5	SEATS 4
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Kei
CHASSIS NO. JF3-5072513	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 179 cm

SALES POINTS

Pre-Collision Braking

Adaptive Cruise Control

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Noticeable scratches and dents have been neatly repaired, but some minor ones may remain. Interior: Some noticeable stains are present in parts. Repair history: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録	メーカー	ドア枚数	ボディ形状	評価点
R3/6月	ホンダ	5	軽四	4.5
	車名 N-BOX	グレード L		

車検	自家用	乗り方	ハンドル	右	型式	JF3	総排気量	660	燃料	ガソリン	内装 B
車検	- - 年 月 / 残	走行	1万4,742 マイル km	記録		修復		エアコン	AC	乗車定員	Kg
外装色	プラチナホワイトパール (カラーNo.)	リサイクル料	8,550円	車台番号	JF3-5072513						
( )	内装色	シフト インパネ	AT	乗車定員	4 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm			

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

CD	DVD	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	ABS	ナビ	TV	キーレス

セールスポイント

CD/フルフラット/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/メモリーナビ他/ワンセグＴＶ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/オートクルーズコントロール/シートヒーター/ベンチシート

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例 さず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
さず 中 ⇒ A2
さず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トドロ	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・U	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウカ	オーディオ/ナビ	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 社団法人 日本自動車鑑定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート C901260280 4

鑑定日	2026年7月28日	再鑑定日			
クオリティーグレード	外装 ★★★★★	内装 ★★★★	修復歴 無	機関 正常	

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

タイヤ残りは車輌の程度を目安により判断しています。(スリ減ホイルではありません)
【例:残り8分山=新品50ドーセント程度残り溝を示す】

<フロント>
<ルーフ>
<ウィンドウ類の状態>
<フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的>
<内装特記事項>
天張り しわ・すれ・さず 部分的
助ドリル しわ・すれ・さず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。