2021 Toyota Roomy G

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE M900A	DISPLACEMENT 996 cc
YEAR / REG. 2021/05	MILEAGE 29,851 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Blue	BODY TYPE Minivan
CHASSIS NO. M900A-0573733	DIMENSIONS (L X W X H) 370 × 167 × 174 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Pre-Collision Braking

Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: While noticeable scratches and dents have been repaired, small scratches and dents remain. Interior: Some noticeable stains, etc., are present in parts. Repair History: No abnormalities in the frame components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R3/5月	メーカー トヨタ	ドア枚数 5	ボディ形状 ミニバン/ワンボックス	評価点 4
	車名 ルーミー	グレード G		

車検	自家用	乗り方		ハンドル	右	型式	M900A	総気筒	1000	燃料	ガソリン	内装	B
車検	- - 年 月 / 残	走行	29,851 マイル	載員		エアコン	AC	乗車定員	Kg				
外装色	D ブルー	カラーNo. ( )	リサイクル料 9,130円	預託証	車台番号 M900A-0573733						
( )	内装色	シフト インパネ AT	乗車定員 5 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm					

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

ABS	SRS	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	ABS	ナビ	TV	キーレス

セールスポイント

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
さび 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
さび 中 ⇒ A2
さび へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	あ A・U	キズ A・凹	エアコン A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ穴	オーディオ不	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート C76426C0604

鑑定日	2026年3月6日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

ライヤ痕 は経年の程度を目安により判断しています。(汚り度・年ではありません)
【例:残 9分山=残り10%トーセンタ段度残り溝を示す】

<特記事項>
外装 凹キズ
ホイール キズ

<フロントガラ部の状態>
フロントウィンドウ 曇り不良 部分的

<内装特記事項>
天井 シミ・シわ・すれ・さび 部分的
助手シート シミ・シわ・すれ・さび 部分的

すれ・さび 部分的
シミ・すれ 小
シミ・すれ・さび 部分的
すれ・さび・汚れ 小