2021 Volvo V60 B4 Momentum

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 5AA-ZB420TM	DISPLACEMENT 1,968 cc
YEAR / REG. 2021/02	MILEAGE 50,000 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Station Wagon
CHASSIS NO. YV1ZWK9MDM2429422	DIMENSIONS (L X W X H) 476 × 185 × 144 cm

SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Leather Seats**
- **Pre-Collision Braking**
- **Parking Assist (Auto Steering)**
- **Side Camera**
- **360° Camera**
- **Premium Sound System**
- **Roof Rails**
- **Power Tailgate**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Front Camera**
- **Back Camera**
- **Navigation System**

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but some small ones remain. Interior: Some noticeable stains are present. Frame: No abnormalities.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R3/2月	メーカー ボルボ	ドア枚数 5	ボディ形状 ステーションワゴン	評価点 4
	車名 V60		グレード B4モメンタム	

車検	自家用	車台番号	ディーラー	ハンドル	右	型式	5AA-ZB420TM	排気量	2000	燃料	ガソリン	内装	B
車検	10年 2月 / 抹消	走行	(□内にマークを記入(各:交換 ★:直ぎん #:不明)) 50,000 マイル km			駆動		ドアハンドル	AC	乗車定員	Kg		
外装色	オニキスブラックメタリック	カラーNo. ( )	リサイクル料 23,610円・預託無			車台番号 YV1ZWK9MDM2429422							
( ) 色塗装は()内に「色塗」と記入		内装色	シフト フロア 8 AT			乗車定員 人		長さ cm		幅 cm		高さ cm	

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備: ABS SRS サンルーフ ナビ エアバッグ ETC CD DVD キーレス

セールスポイント

本革シート/パワーシート/バックカメラ/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ターボシート/ヒーター/電動リアゲート/ミュージックプレーヤー接続可/全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
きず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウケン	オーディオ	メレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の説明は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート R291261H0502

鑑定日	2026年8月5日			再鑑定日			
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数傷	2個以上

ライト類は経年の劣化により判定しています。ヨリ表示ではありません!
【例:現 9分以→概ね30パーセント程度残り傷を示す】

<特記事項>
外装 傷なず
ルーフ/ルーフ 塗り・くすみ
ルーフレール 塗り・くすみ
右フロントフェンダー 調整跡
左フロントフェンダー 調整跡

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

<内装特記事項>
カーペット しわ・すれ・きず 部分的
後ドリル しわ・すれ・きず 部分的