2022 BMW_Mini BMW Mini 3HB Cooper Classic Trim

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 3BA-XR15MW	DISPLACEMENT 1,498 cc
YEAR / REG. 2022/12	MILEAGE 25,800 km
DOORS 3	SEATS 4
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Hatchback
CHASSIS NO. WMW32DH0102S94271	DIMENSIONS (L X W X H) 387 × 173 × 143 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels
Back Camera
Pre-Collision Braking
Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Noticeable scratches and dents have been neatly repaired, but minor ones may still remain. Interior: Some noticeable stains are present. Repair History: No abnormalities in the structural components.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET


青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録	メーカー	ドア枚数	ボディ形状	評価点
R4/12月	MINI	3	コンパクト/ハッチバック	4
	車名 MINI	グレード クーパー クラシック・トリム		

車検	自家用	ディーラー	右	型式	3BA-XR15MW	総気筒	1500	燃料	ガソリン
車検	9年12月/抹消	走行	25,800 マイル	駆動	2WD	ミッション	AC	乗車定員	4人
外装色	ベージュ2	カラーNo.	リサイクル料 16,240円	車台番号	WMW32DH0102S94271				
シフト	フロア AT	内装色		長さ cm	幅 cm	高さ cm			

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備: ABS / EBV / ABV / サンルーフ / 革シート / エアバック / ESC / ナビ / TV / キーレス

セールスポイント

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3
例 さず 傷小 → A
へこみ 小 → U1
さず 中 → A2
さず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	あ A・U	ホイル A・曲	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウバ	オーディオボ	スレ

クオリティグレード説明
外装:気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート K32626F1201

鑑定日	2025年6月12日	再鑑定日	
クオリティーグレード	外装 ★★★★★	内装 ★★★★	修復歴 無 / 修復歴 有 / 機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

ライヤ痕は擦過の程度を目安により判断しています。(ヒリ感等ではありません)
【例:痕 5分山→擦傷&ドーセンチ程度痕は擦き示す】

<ベヴィンドラ部の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的
<内装特記事項>
カーペット L.D.・すれ・さず 部分的
助手ヒュ L.D.・すれ・さず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。