2023 BMW 3series M340i xDrive

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 3BA-5U30	DISPLACEMENT 2,997 cc
YEAR / REG. 2023/03	MILEAGE 24,752 km
DOORS 4	SEATS 5
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Sedan
CHASSIS NO. WBA40FF0X08C88199	DIMENSIONS (L X W X H) 472 × 183 × 145 cm

SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Power Seats (Front)**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Front Camera**
- **Back Camera**
- **harman/kardon Surround Sound Syste...**
- **Leather Seats**
- **Pre-Collision Braking**
- **Parking Assist (Auto Steering)**
- **Side Camera**
- **Navigation System**

INSPECTOR REPORT

Minor wrinkles and A-grade damage on seats. Minor A-grade damage on pillar trim and console. Minor scuff on steering wheel. Exterior has touch-up paint marks. Minor A-grade damage on front bumper underside.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



初年度登録 R5 3月
メーカー BMW
ドア枚数 4
ボディ形状 セダン
評価点 4
車名 3シリーズ
グレード M340i xDrive
駆動区分 2WD 4WD
車歴 自家用 ・その他（ ）
排気量 3000 cc
型式 3BA-5U30
通称型式
内装 A ・B・ C
車検 - - 年 月
燃料 ガソリン ディーゼル ハイブリッド（ ）
後日送り品（ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）
走行 24,752 km
シフト AT
外装色 ブラック
カラーNo. （475）
エアコン AU ・AAC ・WAC ・（ ）
装備品のみ ○印 を記入
（ ） 色番号は（）内に「色番」を記入
内装色
乗車定員 5 人
PS PW AW サンルーフ 革シート
ハンドル 左 ・右 輸入区分 ディーラー ・ 並行
リサイクル料 18,180円 ・ 預託無
エアバック ABS ナビ TV キーレス

セールスポイント

Bカメ、ETC、マット

検査記入欄

シートしわ＜小＞、シートA＜小＞、ピラー内張りA＜小＞、ハンドルすれ＜小＞、コンソールA＜小＞、外装タッチP跡、Fバンパー下面A有＜小＞

修復歴 有 ・ 無

A	キズ	U	ヘコミ・オサレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換車	XX	交換済

名変中
登録No.
月 日 までに名変できる方
車体番号 WBA40FF0X08C88199
シリアルNo.
車輌 長さ cm 幅 cm 高さ cm 最大積載量 Kg

FW トビ 傷 ワレ 外装 小 ホイル エアロ A ・ワレ
内装 コゲ シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴