2023 BMW BMW X1 xDrive 20d M Sport

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 42EG20	DISPLACEMENT 1,995 cc
YEAR / REG. 2023/06	MILEAGE 31,000 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Hybrid (Diesel)	STEERING Right
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. WBA42EG0505W62719	DIMENSIONS (L X W X H) 450 × 184 × 163 cm

SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Leather Seats**
- **Power Seats (Front)**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Front Camera**
- **Back Camera**
- **Navigation System**
- **Roof Rails**
- **Power Tailgate**
- **Pre-Collision Braking**
- **Parking Assist (Auto Steering)**
- **Side Camera**
- **360° Camera**
- **harman/kardon Hi-Fi Speaker System (2...**

INSPECTOR REPORT

Exterior: Major scratches and dents have been repaired, but minor scratches and dents remain.
Interior: Some noticeable stains in areas. No structural damage.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R5/6月	メーカー BMW	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4
	車名 X 1	グレード xDrive 20d Mスポーツ		
車検 自家用	修復歴 ディーラー	ハンドル 右	型式 42EG20	総排気量 2000
燃料 ディーゼル	内装 B	車検 - - 年 月 / 検R	走行 31,000 マイル km	駆動 4WD
ドアミラー AC	乗車定員 Kg	外装色 アルピン・ホワイト（ソリッド・カラー）	カラーNo. ( )	リサイクル料 17,210円
預託証番号 WBA42EG0505W62719	( ) 位置等は（）内に「色番」を記入	内装色	シフト フロア 7 AT	乗車定員 5 人
長さ cm	幅 cm	高さ cm		

後日送り品（ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備：ABS SRS ESV サンルーフ ナビゲーション エアバック ABS TV ETC

セールスポイント

本革シート/パワーシート/バックカメラ/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/歩行者防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/ＨＤＤナビ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/４ＷＤ/シートヒーター/電動リアゲート/ヒューズックブレーキ/後前可/全周囲カメラ/フロントカメラ/ドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
幅小は記号のみ
小は 1
中は 2
大は 3
例
きず 幅小 → A
へこみ 小 → U1
きず 中 → A2
きず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ穴	オーディオ イス	スレ

クオリティグレード説明
外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート C07426G0907

鑑定日	2026年7月9日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	種類 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライト類は経年の劣化により変色しています。（ヒリ色等ではありません）
【例：用 9分以一般的な10パーセント程度の薄さです】

<特記事項>
ルサイトルボディー きず(小) 数個
外装 傷多数
右リヤ ドア
ルサイトルスポイラー きず 小
ルサイトルスポイラー きず 小

<フロントガラス部の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

<内装特記事項>
特ネ ＳＵＶ ＬＨ/すれ・きず 部分的

<ボディ>
右5分山 タイヤ比に・切れ
左5分山 タイヤ表面・傷 部分的 タイヤ比に・切れ
きず小 エッジきず 部分的
きず(小) 数個
きず(小) 数個 エッジきず 部分的
右5分山 タイヤ比に・切れ
左5分山 タイヤ比に・切れ
きず小
きず(小) 数個

<ホイル>
すれ・きず 部分的
すれ・きず・汚れ 小
しわ・すれ 小
しわ・すれ・きず 部分的
すれ・きず・汚れ 小
すれ・きず・汚れ 部分的

<ルーフ>
しわ・すれ 小
しわ・すれ・きず 部分的
すれ・きず・汚れ 小
すれ・きず・汚れ 部分的