2023 BMW BMW X6 xDrive 35d M Sport

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4.5	-	-

MODEL CODE 12EY30S	DISPLACEMENT 2,992 cc
YEAR / REG. 2023/11	MILEAGE 48,000 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Hybrid (Diesel)	STEERING Right
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. WBA12EY0409T57738	DIMENSIONS (L X W X H) 496 × 201 × 170 cm

SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Leather Seats**
- **Power Seats (Front)**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Front Camera**
- **Back Camera**
- **HiFi Speaker System (205W, 10 speaker...**
- **Sunroof**
- **Power Tailgate**
- **Pre-Collision Braking**
- **Parking Assist (Auto Steering)**
- **Side Camera**
- **Navigation System**

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but small scratches and dents remain.
Interior: Some noticeable stains are present in parts. Repair history: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R5/11月	メーカー BMW	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4.5
	車名 X 6	グレード xDrive 35d Mスポーツ		
車検 自家用	修復歴 ディーラー	ハンドル 右	型式 12EY30S	総排気量 3000
燃料 ハイブリッド	内装 B			
車検 8年11月/抹消	走行 (□内にマークを記入(各:交換 ★:波ぶん #:不明)) 48,000 マイル km	駆動 4WD	ドアミラー AC	乗車定員 Kg
外装色 アルピンホワイト	カラーNo. ( )	リサイクル料 22,070円・預託無	車台番号 WBA12EY0409T57738	
( ) 色等単位は()内に「色番」を記入	内装色	シフト フロア 8 AT	乗車定員 5 人	長さ cm 幅 cm 高さ cm

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

セールスポイント

本革シート/パワーシート/バックカメラ/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/4WD/アイドリングストップ/ターボ/シートヒーター/電動リアゲート/全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ 小は1 中は2 大は3	例 きず 傷小 ⇒ A へこみ 小 ⇒ U1 きず 中 ⇒ A2 きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ穴	オーディオ	メレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート C38526F1805

鑑定日	2020年6月18日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	種類 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライヤ用はは車体の状態を目安により判定しています。(ヨリ表示ではありません)
【例:用 9.5は一般的な10インセント程度用は書きます】

<クオリティ説明>
ヒサイムーブ(スポイラー きず(小))
各部 タッチアップ補修痕

<この車特記事項>
他ドアムしわ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。