# 2023 BMW_Mini BMW Mini 3HB Cooper D 3 Door Premium Plus Package DCT

| OVERALL | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|
| 4.5 | - | - |

| | |
|---|---|
| MODEL CODE<br>3DA-XY15MW | DISPLACEMENT<br>1,496 cc |
| YEAR / REG.<br>2023/06 | MILEAGE<br>15,000 km |
| DOORS<br>3 | SEATS<br>4 |
| DRIVETRAIN<br>2WD (FF) | TRANSMISSION<br>AT |
| FUEL<br>Diesel | STEERING<br>Right |
| EXTERIOR COLOR<br>Silver | BODY TYPE<br>Hatchback |
| CHASSIS NO.<br>WMW22DJ0002U40066 | DIMENSIONS (L X W X H)<br>387 × 173 × 143 cm |

## SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Back Camera**
- **360° Camera**
- **Pre-Collision Braking**
- **Cruise Control**
- **Navigation System**

## INSPECTOR REPORT

No floor mats, tire cracks, minor scratches on left mirror, minor seat wrinkles, minor scratches on door panel, scuff on under cover, minor scratches on front bumper underside.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



初年度登録 R5 / 6月
メーカー MINI
車名 MINI
ドア枚数 3
ボディ形状 コンパクト/ハッチバック
グレード クーパーD 3ドア プレミアムプラスパッケージ DCT
駆動区分 2WD 4WD
評価点 4.5
車歴 自家用 ・ その他 ( )
排気量 1500 cc
型式 3DA-XY 15MW
通称型式
内装 A ・ B ・ C
車検 - - 年 月 検
燃料 ガソリン ディーゼル ハイブリッド ( )
後日送り品 ( A)雪 ・ 取扱説明書 等 )
走行 ☐ + 万 千 1 5 , 百 十 一 0 3 4 マイル km
シフト フロア AT
外装色 メルティング・シルバーⅢ
カラーNo. ( C6B )
エアコン A/C ・ AAC ・ WAC ・ ( )
装備品のみ ○印 を記入
( ) 色変更は上内に「色番」を記入
内装色
乗車定員 4 人
PS PW A/W サンルーフ 革シート
ハンドル 左 ・ 右
輸入区分 デモ ・ 並行
リサイクル料 14,390円 ・ 預託無
エアバック ABS ナビ TV キーレス

セールスポイント

純正バックカメラ、ＥＴＣ、クラッシックトリム、スポーツシート、LEDヘッド、黒ルーフ

検査記入欄

フロアマット無し、タイヤヒビ、左ミラーA ＜小＞、シートしわ＜小＞、ドア内張りA ＜小＞、アンダーカバーすり、Fバンパー下面A有

修復歴 有 ・ 無

| A | キズ | U | ヘコミ・オラレ | B | キズ・ヘコミ | P | 色あせ・ボケ | G | ガラスキズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 補修跡 | S | サビ | C | 腐食 | X | 交換歴 | XX | 交換済 |

登録No. 名変中 月 日 までに名変できる方
車体番号 WMW22DJ 0002U40066
シリアルNo.
車輌 長さ cm 幅 cm 高さ cm 最大積載量 Kg

FW トビ 傷A ワレ 外装 小 A・U ホイル A・曲 エアロ A ・ ワレ
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴 AW