2023 CX-60 XD-HYBRID Premium Sports

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 3CA-KH3R3P	DISPLACEMENT 3,283 cc
YEAR / REG. 2023/04	MILEAGE 48,000 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Hybrid (Diesel)	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. KH3R3P-109750	DIMENSIONS (L X W X H) 474 × 189 × 169 cm

SALES POINTS

- Alloy Wheels
- Leather Seats (Nappa Leather, Regane)
- Power Seats (Front)
- Adaptive Cruise Control
- Side Camera
- 360° Camera
- Bose Sound System with AUDIOPILOT ...
- Sunroof
- Power Tailgate
- Pre-Collision Braking
- Front Camera
- Back Camera
- Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Major scratches and dents have been repaired, but minor ones remain. Interior: Some noticeable stains are present. No structural damage history.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R5/4月	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4
	車名 ＣＸ-６０	グレード XD-HYBRID Premium Sports		
車検 自家用	修復歴	ハンドル 右	型式 3CA-KH3R3P	総排気量 3300
燃料 ディーゼル	内装 B	車検 - - 年 月	走行 48,000 マイル km	駆動 4WD
ミッション AC	乗車定員	外装色 マシーングレーブレミアムメタリック	カラーNo. ( )	リサイクル料 15,890円
車台番号 KH3R3P-109750	( )	内装色	シフト フロア AT	乗車定員 5 人
長さ cm	幅 cm	高さ cm		

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備

セールスポイント

本革シートパワーシートバックカメラ/ETC/衝撃吸収式電(ＥＳＣ)/横転防止エアバック(助手席)/システムスマートキーキーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバックサイドエアバック/メモリーナビ/フルセグＴＶ/完全被覆純正ブレーキ/4WD/ダイドリングストップ/ターボ/シートヒーター/シートエアコン/電動リアゲート/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可/後周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ 小は１ 中は２ 大は３	例 きず 傷小 → A へこみ 小 → U1 きず 中 → A2 きず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	ライター イオス	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート K484260181 7

鑑定日	2026年3月18日			再鑑定日			
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	種類 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライト類はお客様の管理と経年により劣化しています。（ヒリ感等ではありません）
【例：特 9万以上・概ね10パーセント程度特に顕著な方】

<ウィンドウ類の状態>
フロントウインドウ 飛石傷 部分的

<内装特記事項>
ガラム しわ・すれ・きず 部分的