2024 Lexus RX Hybrid RX350h "version L"

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 6AA-AALH10	DISPLACEMENT 2,487 cc
YEAR / REG. 2024/03	MILEAGE 8,000 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. AALH10-1002439	DIMENSIONS (L X W X H) 489 × 192 × 170 cm

SALES POINTS

- Alloy Wheels
- Leather Seats (Semi-aniline Leather)
- Power Seats (Front)
- Adaptive Cruise Control
- Front Camera
- Back Camera
- Navigation System
- Sunroof
- Power Tailgate
- Pre-Collision Braking
- Parking Assist (Auto Steering)
- Side Camera
- 360° Camera
- Lexus RX Premium Sound System (12 s...

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but some small ones remain. Interior: Some dirt and stains are present in parts. Repair history: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R6/3月	メーカー レクサス	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン
車名 R X	グレード RX350h "version L"	評価点 4	

車検	自家用	車台番号		ハンドル	右	型式	6AA-AALH10	排気量	2500	燃料	ハイブリッド
内装	B	車検	9年 3月 抹消	走行	8,000 マイル km	乗車		ドアミラー	AC	車両重量	Kg

外装色	グラファイトブラックガラスフレーク ( ) カラーNo.	リサイクル料 16,430円	車台番号 AALH10-1002439
( ) 色塗装は()内に「色塗」と記入	内装色	シフト フロア AT	乗車定員 5人
長さ cm	幅 cm	高さ cm	

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備: ABS SRS エアバッグ ESV ASV サイドエアバッグ カーテンエアバッグ ナビゲーション

セールスポイント

本革シート/パワーシート/バックカメラ/TC/横滑り防止装置(ESC)/衝突被害軽減ブレーキ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突被害軽減システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバッグ/サイドエアバッグ/メモリーナビ/ETC/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/シートヒーター/シートエアコン/電動リアゲート/ミュージックプレーヤー接続可/後角度カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ	凹
小は1	きず 傷小 → A
中は2	へこみ 小 → U1
大は3	きず 中 → A2
	きず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウケン	オーディオス	メレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート D08626G2905

鑑定日	2026年7月29日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライト類は経年劣化により変色しています。(ヨリ表示ではありません)
【例:現 9年以上→現状80%ヘッドライト程度残り(暗さ表示)】

<車体の状態>
右フロントサイドメンバー ペイント
<特記事項>
ラジエーターコアサポート ペイント
<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛びが石 部分的
<内装特記事項>
右ドアムしわ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。