2024 Mazda CX-3 15S Touring

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 5BA-DKLFY	DISPLACEMENT 1,496 cc
YEAR / REG. 2024/11	MILEAGE 13,000 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. DKLFY-845467	DIMENSIONS (L X W X H) 428 × 177 × 155 cm

SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Back Camera**
- **Front Camera**
- **Navigation System**
- **Pre-Collision Braking**
- **Adaptive Cruise Control**
- **360° Camera**

INSPECTOR REPORT

Exterior: Noticeable scratches and dents have been repaired, but minor ones remain. Interior: The cabin is clean with no noticeable stains. Repair History: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R6/11月	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン
	車名 ＣＸ-３	グレード ☆15S Touring	評価点 4

車検	自家用	車台番号	ハンドル 右	型式	5BA-DKLFY	排気量	1500	燃料 ガソリン	内装 A
車検	9年11月／抹消	走行	(□内にマークを記入（各：交換 ★：直ぐ必ず ＃：不明）) 13,000 マイル km	車検		ドアミラー	AC	乗車定員	Kg
外装色	エアログ レーメタリック	カラーNo. ( )	リサイクル料 9,460円・預託無			車台番号 DKLFY-845467			
( ) 色等単は（）内に「色番」を記入		内装色	シフト フロア AT	乗車定員 5人	長さ cm	幅 cm	高さ cm		

後日送り品（ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備：ＳＡ ＳＡＶ ＳＡＶ サンルーフ 革シート エアバック ＡＢＳ ＣＤ ＴＶ キーレス

セールスポイント：ワンオーナー/バックカメラ/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/歩行者防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/フルセグＴＶ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ミュージックプレーヤー接続可/全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項：極小は記号のみ / 小は1 / 中は2 / 大は3 ／ 例 きず 極小 → A / へこみ 小 → U1 / きず 中 → A2 / きず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウケン	オーディオ	メレ

クオリティグレード説明：外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。内装:気になる汚れ等がない綺麗な室内を保っています。修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート C17326H0304

鑑定日	2026年8月3日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量 2個以上

ライヤ痕は2箇所の程度を目安により判定しています。（ヨリ表示ではありません）【例：同 3分以一般的30ドーセント程度傾斜を示す】

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。