2024 MAZDA Mazda3 Fastback XD Touring

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4	-	-

MODEL CODE 3DA-BP8R	DISPLACEMENT 1,756 cc
YEAR / REG. 2024/12	MILEAGE 20,000 km
DOORS 5	SEATS 5
TRANSMISSION AT	FUEL Diesel
STEERING Right	EXTERIOR COLOR Other
BODY TYPE Hatchback	
CHASSIS NO. BP8R-150747	DIMENSIONS (L X W X H) 446 × 180 × 144 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels
360° Camera
Mazda Harmonic Acoustics (8 speakers)
Adaptive Cruise Control
Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Major scratches and dents have been repaired, but minor scratches and dents remain.
Interior: Some noticeable stains are present in parts. Repair history: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R6/12月	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック
車名 MAZDA3ファストバック	グレード XD Touring		評価点 4

車検	自家用	検査有効		ハンドル	右	型式	3DA-BP8R	総排気量	1800	燃料	ガソリン
内装	B	車検	- - 年 月 / 残 月	走行	20,000 マイル km	駆動		エアコン	AC	乗車定員	Kg

外装色	ソウルレッド クリスタルメタリック	カラーNo. ( )	リサイクル料 10,220円
車台番号	BP8R-150747		
( ) 色等級は（）内に「白等」と記入	内装色	シフト フロア AT	乗車定員 5 人
長さ cm	幅 cm	高さ cm	

検日送り品 （ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備

ABS	SRV	SRW	サンルーフ	革シート
エアバック	ABS	ESC	TV	キーレス

セールスポイント

CD/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/後部助止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/フルセグＴＶ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/シートヒーター/ＤＶＤ再生/ミュージックプレーヤー接続可/全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
極小は記号のみ
小は 1
中は 2
大は 3
例
きず 極小 → A
へこみ 小 → U1
きず 中 → A2
きず へこみ 大 → AU3

F W	トドロ	傷A	ツレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・ツレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウケ	オーディオ不	スレ

クオリティグレード説明
外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

各項目の確認は、停止状態で実施できる範囲で外観を行っています。電装機器は走行チェックをおすすめするものであり、動作確認は行っておりません。また、ナビゲーションの地図データの確認は行っておりません。車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。電装機器は走行チェックをおすすめするものであり、動作確認は行っておりません。また、ナビゲーションの地図データの確認は行っておりません。車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート D23326F1006

査定日	2023年6月10日	再査定日	
クオリティーグレード	外装 ★★★★	内装 ★★★★	修復歴 修復歴 無 / 機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

ライト等は車両の管理を目的により判定しています。（ライト等ではありません）
【例：傷 5分以上・曇り20パーセント程度等は書きます】

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。