2024 Mitsubishi Delica Mini G Premium

OVERALL	5
EXTERIOR	-
INTERIOR	-

MODEL CODE 5AA-B34A	DISPLACEMENT 659 cc
YEAR / REG. 2024/02	MILEAGE 27,000 km
DOORS 5	SEATS 4
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Kei
CHASSIS NO. B34A-0509707	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 180 cm

SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Side Camera**
- **360° Camera**
- **Roof Rails**
- **Pre-Collision Braking**
- **Front Camera**
- **Back Camera**

INSPECTOR REPORT

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R6/2月	メーカー 三菱		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四		評価点 5
	車名 デリカミニ		グレード ◆OG Premium			
車歴 自家用	輸入区分	ハンドル 右	型式 5AA-B34A	排気量 660	燃料 ハイブリッド	内装 B
車検 9年 2月/ 抹消	走行 27,000 Km		駆動	エアコン AC	最大積載量 Kg	
外装色 ホワイト/ブラック	カラーNo. ( )	リサイクル料 7,340円・預託無	車台番号 B34A-0509707			
( ) 色替車は()内に「色替」と記入	内装色	シフト フロア AT	乗車定員 4 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm

□内にマークを記入（$：交換　＊：改ざん　#：不明）

後日送り品
（　保証書　・　取扱説明書　等　）

装備
PS　PW　AW　サンルーフ　革シート
エアバック　ABS　ナビ　TV　キーレス

セールスポイント
バックカメラ/ETC/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/盗難防止システム/寒冷地仕様/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/シートヒーター/ベンチシート/ミュージックプレーヤー接続可/全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
極小は記号のみ
小は１
中は２
大は３
例
きず 極小 → A
へこみ 小 → U1
きず 中 → A2
きず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小 A・U	ホイル A・曲	エアロ A・ワレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ

クオリティグレード説明
外装:気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート　R93326H2602

鑑定日	2026年8月26日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

飛び石傷 部分的
溝 5分山
溝 5分山
溝 5分山
溝 5分山

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

<内装特記事項>
他トリム しわ・すれ・きず 部分的