2024 Toyota LandCruiser 250 VX

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
5	-	-

MODEL CODE 3DA-GDJ250W	DISPLACEMENT 2,754 cc
YEAR / REG. 2024/09	MILEAGE 48,000 km
DOORS 5	SEATS 7
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Diesel	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE SUV
CHASSIS NO. GDJ250-0008625	DIMENSIONS (L X W X H) 493 × 198 × 193 cm

SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Roof Rails**
- **Power Tailgate**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Side Camera**
- **360° Camera**
- **Pioneer Premium Sound System (10 sp...**
- **Sunroof**
- **Leather Seats (Leather)**
- **Pre-Collision Braking**
- **Front Camera**
- **Back Camera**
- **Navigation System**

INSPECTOR REPORT

Exterior has minor scratches and dents that may remain even after repairs for more significant damage. Interior has some noticeable stains in parts. No history of repair or structural damage.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録	メーカー	ドア枚数	ボディ形状	評価点
R6 / 9月	トヨタ	5	SUV/クロカン	5
車名	ランドクルーザー２５０	グレード	VX	

車検	自家用	車台番号	ハンドル	右	型式	3DA-GDJ250W	排気量	2800	燃料	ディーゼル	内装 B
車検	- - 年 月 / 抹消	走行	(□内にマークを記入（※：交換 ★：修復 #：不明）) 48,000 マイル km		駆動	4WD	ドアミラー	AC	乗車定員	Kg	
外装色	ブラチナホワイトパールマイカ	カラーNo.	( )	リサイクル料	14,230円	預託無	車台番号	GDJ250-0008625			
( ) 色等単位は（）内に「色番」を記入		内装色		シフト	フロア AT	乗車定員	7 人	長さ cm	幅 cm	高さ cm	

後日送り品（ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備

セールスポイント

本革シートパワーシート/3列シート/バックカメラ/転倒防止装置（ＥＳＣ）/衝突緩エアバック/盗難防止システム/電冷後仕様/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/ノルセグＴＶ/荒天装着軽減ブレーキ/荒天安全ボディ/ＨＩＶＩＤターボ/オートクルーズコントロール/シートヒーター/シートエアコン/電動リアゲート/ミュージックプレーヤー接続可/後周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ 小は１ 中は２ 大は３	例 きず 傷小 ⇒ A へこみ 小 ⇒ U1 きず 中 ⇒ A2 きず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ	
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ内	オーディオ	メレ	

クオリティグレード説明

外装:気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート D40226G1318

鑑定日	2026年7月13日		再鑑定日		
クオリティーグレード	外装 ★★★★★	内装 ★★★★	修復歴	修復歴 無	種類 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライト用はは車体の位置と目安により判定しています。（ヨリ表示ではありません）【例：用 9.9は一般的な10ハーセントを程度用は表示す】

<ウィンドウ類の状態>
フロントウインドウ 飛び石傷 部分内

<内装特記事項>
シート/ ↑すれ・きず
カーペット しわ・すれ・きず 部分内
天張り しわ・すれ・きず 部分内
他トリム しわ・すれ・きず 部分内

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。