2025 SUBARU Levorg STI Sports EX

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
3.5	-	-

MODEL CODE VN5	DISPLACEMENT 1,795 cc
YEAR / REG. 2025/03	MILEAGE 53,210 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Station Wagon
CHASSIS NO. VN5-104766	DIMENSIONS (L X W X H) 476 × 180 × 150 cm

SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Power Tailgate**
- **Pre-Collision Braking**
- **Cruise Control**
- **Side Camera**
- **360° Camera**
- **Harman Kardon Sound System (10 spea...**
- **Leather Seats (Leather)**
- **Power Seats (Front)**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Front Camera**
- **Back Camera**
- **Navigation System**

INSPECTOR REPORT

Exterior has some noticeable scratches and dents. Interior has some noticeable stains in parts. No abnormalities in the frame structure.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R7 / 3月	メーカー スバル	ドア枚数 5	ボディ形状 ステーションワゴン	評価点 3.5
	車名 レヴォーグ	グレード STIスポーツ EX		

車歴	その他(レンタカー)	修復歴	ヘルメット	右	型式	VN5	排気量	1800	燃料	ガソリン	内装 B
車検	- - 年 月 / 永久	走行	(□内にマークを記入(各：交換 ★：波ぼん #：不明)) 53,210 マイル km						駆動	4WD	トランス AC 乗車定員 Kg
外装色	ブラック	カラーNo. ( )	リサイクル料 15,300円・預託無						車台番号	VN5-104766	
( ) 色等単位は()内に「色等」を記入		内装色	シフト フロア AT		乗車定員 5 人		長さ cm		幅 cm		高さ cm

後日送り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)

装備: ABS / エアバッグ / ESV / ABS / ESV / ESP / サンルーフ / ナビ / ETC / CD / DVD / キーレス

セールスポイント

本革シート/パワーシート/バックカメラ/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/歩行者防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ/地デジフルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/4WD/アイドリングストップ/ターボ/シートヒーター/電動リアゲート/全周囲カメラ/ロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例
きず 傷小 → A
へこみ 小 → U1
きず 中 → A2
きず へこみ 大 → AU3

F W	小	中	フレ	外装	小 傷・ロ	ホイル ス・ま	エアロ ス・フレ		
内装	小	中	ヤブレ	コゲ	コウケ	オーディオ	小		

クオリティグレード説明

外装:気になるようなキズやヘコミがあります。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 協賛検査員氏名 株式会社中古車販売 日本自動車鑑定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート D09226G2905

鑑定日	2026年7月29日		再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライト類、ガラス類の劣化度合は個人差により判定しています。(ヨリ表示ではありません)
【例：同 3分以一般的30パーセント程度残り傷を示す】

<特記事項>

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

<内装特記事項>
他トリム しわ・すれ・きず 部分的

<検査事項>

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。