

2025 Suzuki Spacia Custom Hybrid GS		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
MK94S	657 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2025/10	10 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Hybrid (Petrol)		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Other		
BODY TYPE			
Kei			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
MK94S-339350	340 × 148 × 179 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録 R7 / 10月		メーカー スズキ		排気数 5		ボディ形状 軽四		評価点 5	
車名 スペーシアカスタム		グレード ハイブリッドGS							
車種 自家用	型式 右	型式 MK94S		排気量 660	燃料 ハイブリッド	内装 A			
車検 10 年 10 月 / 抹消	走行 10 km	リサイクル料 7,230円		車検料 MK94S-339350					
外装色 ブルーイッシュブラックパール3	カラー-No. ()	シート インパネ AT		乗車定員 4 人	長さ cm	幅 cm			
後日送り品 (保証書・取扱説明書等)		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円	
装備 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円	
定額決済未使用車両庫内防止装置 (E S C) / 運転席エアバック/後座席防止システム / スマートキー/レスポンスセンター/A B S / 助手席エアバック/サイドエアバック/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全安全求ドリアド / リングストップオートクルーズコントロール/シートヒーター/パンダシート / 客定員記入欄		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円	
※ダマージレベルに関する注意事項 細小は配等のみ 中は1 大は2 大は3		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円	
F D H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円	
クオリティグレード説明 外装気になるようなキズやヘコミがあった場合は納屋に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。 内装気になる汚れ等がない納屋な室内を保っています。		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円		車検手数料 100円	