

1998 MITSUBISHI Pajero lo 5D ZR		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
H76W	1,834 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
1998/09	75,450 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
4WD	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
H76W-0002873	398 × 168 × 171 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Roof Rails	
INSPECTOR REPORT			
Exterior: There are noticeable scratches and dents. Interior: There are some noticeable stains. Accident history: No abnormalities in the frame.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

青枠内のグレー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H10/9月	メーカー 三菱	ドア数 5	ボディ形状 SUV/クローカン	評価点 3.5
車名 パジェロイオ	グレード ZR	車種 H76W	排気量 1800	燃料 ガソリン
用途 自用	駆動 右	型式 H76W	駆動 4WD	変速機 AC
年 1998	月 9	日 7	走行 75,450	マイル 45,100
カラーNo. ホワイト	リサイクル料 11,580円	車台番号 H76W-0002873	長さ 398	幅 168
シフト フロア 4 AT	乗車定員 5人	高さ 171	cm	cm

後日送り品
(保証書・取扱説明書等)

装備
サンルーフ
ナビ
TV
キーレス

セールスポイント
ETC/運転席エアバック/キ
レスエントリー/ABS/助手
席エアバック/4WD

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
傷はどの程度の
レベルか
レベル1
レベル2
レベル3
レベル4
レベル5
レベル6
レベル7
レベル8
レベル9
レベル10
レベル11
レベル12
レベル13
レベル14
レベル15
レベル16
レベル17
レベル18
レベル19
レベル20
レベル21
レベル22
レベル23
レベル24
レベル25
レベル26
レベル27
レベル28
レベル29
レベル30
レベル31
レベル32
レベル33
レベル34
レベル35
レベル36
レベル37
レベル38
レベル39
レベル40
レベル41
レベル42
レベル43
レベル44
レベル45
レベル46
レベル47
レベル48
レベル49
レベル50
レベル51
レベル52
レベル53
レベル54
レベル55
レベル56
レベル57
レベル58
レベル59
レベル60
レベル61
レベル62
レベル63
レベル64
レベル65
レベル66
レベル67
レベル68
レベル69
レベル70
レベル71
レベル72
レベル73
レベル74
レベル75
レベル76
レベル77
レベル78
レベル79
レベル80
レベル81
レベル82
レベル83
レベル84
レベル85
レベル86
レベル87
レベル88
レベル89
レベル90
レベル91
レベル92
レベル93
レベル94
レベル95
レベル96
レベル97
レベル98
レベル99
レベル100

クオリティグレード説明
外装: 気になるようなキズやヘコミ
があります。
内装: 気になる汚れ等、部分的に
あります。
修復歴: 骨格部位に異常はありません。

車両状態の検閲は、停止状態で実施できる範囲で行っています。